

**A GYULAI VÁROSHÁZA ÉPÜLETÉNEK
HOMLOKZATFELÚJÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KÜLSŐ
NYÍLÁSSZÁRÓ-FELÚJÍTÁS
FARESTAURÁTORI TERVE, JAVASLATA**



KÉSZÍTETTE:

SOMOS TAMÁS

FASZOBRÁSZ-RESTAURÁTOR MŰVÉSZ
SZAKÉRTŐ MŰEMLÉKI RESTAURÁTOR
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 21-0081

2016

A GYULAI VÁROSHÁZA ÉPÜLETÉNEK HOMLOKZATFELÚJÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLÁSSZÁRÓ- FELÚJÍTÁS FARESTAURÁTORI TERVE, JAVASLATA

műemléki azonosító :2480

törzsszám :717

hrs. : 1/2

A nyílászáró felújítás farestaurátori terve a tervezővel együttműködve, Gyimesi Márton (É-04-0258) tervező által készített állapotfelmérési dokumentációra épül. Jelen dokumentumban a nyílászárók számozása követi az állapotfelmérési dokumentációt.

Kutatás, kutatás módszerei, eredményei

A Városháza megbízásából 2016. május utolsó hetében kutattam az épület nyílászáróit. Roncsolásos kutatás nem történt.

A kutatás módszerei: megfigyelés, összehasonlítás, nyílászárók szerkezetének tanulmányozása, típusok meghatározása, készítési korszakok meghatározása, nyílászárók fotódokumentálása, fotók elemzése, az épület építéstörténetének áttekintése.

A kutatás során a pergő festékrétegek alatt több helyen spontán feltáródás mutatta, hogy az épület nyugati és keleti szárnyán a korábbi ablakszín világos okkerszín volt. Az épület középső traktusán (főépület) és a nyugati szárny keleti oldalán sötétbarna festés alatt nem volt látható más színezés. A B1-es kapu sötétbarna rétege alatt világosabb barna réteg található. Sok helyen a festékrétegek fáig leperegtek, így láthatóvá vált, hogy korábban a különböző átfestések előtt fáig lepucolták a faszerkezeteket.

Az így spontán feltáródott színekről nem jelenthető ki, hogy azok az eredeti színek. Az eredeti színezés nem volt feltárható, mivel a többszöri átdolgozások során fáig lepucolták a faszerkezeteket.

FARESTAURÁTORI TECHNOLÓGIAI JAVASLAT

1. FELÚJÍTÁS ESETÉN

Tisztítás:

A pattogzó festékrétegek eltávolítása (kaparás, csiszolás), kíméletes módon, a faanyag károsítása nélkül történjen. A legalsó, esetleg erősen a fához tapadó lenolajos festéket nem kell eltávolítani! A profilozásokat eltömő festékréteget el kell távolítani, hogy a profilok szépen fussanak. A pergő részekről megtisztított felületre vizesbázisú tapaszolás kerül. Becsiszolással kell a felületet a festéshez előkészíteni (80-100-as papír).

Szerkezeti megerősítés:

A meglazult csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap). Sarokpántok megerősítése. A tömkrement, elkorhadt elemeket cserélni kell. A vízvetők esetleges cseréjénél a vízvetőt be kell építeni a keretbe, nem elég a ragasztás ill. a szögelés.

Festés:

A megtisztított, festésre előkészített felületet 1 réteg alapozóval, majd 2 réteg színre festéssel kell átvonni. A második réteg színre festés csak ecsettel történhet.

Javasolt anyag: vizes bázisú, selyem fényű kültéri fafesték (Milesi termékcsalád)

Az eltávolított gitzézés helyére üvegszorító lécek kerüljenek, ezeket nem elég tűzni, hanem faipari ragasztóval végig be kell ragasztani. Az üvegszorítók festésénél a festés takarjon rá 1-2 mm-t az üvegre is (gátolva a víz bejutását). A kisebb méretű ablakok (pl. A17/1, A17/2, A17/3, A22, A33, A65, A1, A31/1, A31/2, A32/1, A32/2, A42/1, A42/2, A42/3) felújításánál az üvegrögzítésnél a hagyományos gittelési technikát javasolt alkalmazni. A festés során a festék itt is takarjon rá az üvegre. Az A57-es fémszerkezetű ablaknál szintén gitzézés.

Vasalatok:


Az eredeti vasalatok megőrzendők, felújításuk után a pántokat illetve a sarokvasakat az ablak színére kell festeni.

Kivétel: A36, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Itt a külső barokk tűzőpántok színe térjen el az ablak színétől. Az egyszerű rúdzárak felújíthatók vagy cserélhetők. A körmös behúzó rúdzárakat mindenképp cserélni kell megbízhatóbb modern szerkezetre.

2. ÚJRAGYÁRTÁS ESETÉN (külső szárnyak újragyártásánál)

A felhasznált faanyagnak csak a hosszitoldott, tömbösített borovi fenyő javasolható.

Fontos szempont, hogy ez nem vetemedik. A külső szárnyak újragyártásánál meg kell tartani az eredeti profilozásokat. és minden szárnyat a csapoláson túl sarokvassal kell megerősíteni.



A külső szárnyakba kerülő (3-6-3) hőszigetelt üvegezés miatt az eredeti profilokat 9-10 mm-el meg kell növelni, de ez a növelés csak az ablak síkjára merőlegesen történhet. Így (osztásrendileg) az új szárny látványában (érzékelhetően) nem tér el az eredetitől.

A kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló típusoknál az új szárnyakhoz kell igazítani vagy cserélni a külső tokrészt.

Az üvegezésnél a falcba szilikonplaszt ágyba kell ragasztani az üveget, és a rögzítés a gitzézés helyett üvegszorító lécekkel történjen, ezeket nem elég tűzni, hanem faipari ragasztóval végig be kell ragasztani. Az üvegszorítók festésénél a festés takarjon rá 1-2 mm-t az üvegre is (gátolva a víz bejutását).

Festés:

A nyílászárók festése három rétegben történjen: egy alapozó réteg és két réteg színrefestés. A második réteg színrefestése ecsettel történjen. Javasolt a vizesbázisú

minőségi (színtartó) kültéri selyemfényű fafesték (Milesi termékcsalád). Szín az elfogadott színterv szerint.

Az épület főhomlokzatának nyílászáróinak újrafetése NCS színkód szerint: S4030-Y60R

a zöld nyílászárók (gerlőczy-szárny) RAL színkód szerint: RAL6016

A többi homlokzati síkon RAL színkód szerint: RAL8003

Ezek a színek a korábban elfogadott falsíkokra vonatkozó színtervhez megfelelően illeszkednek.

Vasalatok: Az eredeti vasalatokat át kell helyezni az újragyártott elemekre. Meg kell őrizni az akasztós fordítókat, íves és egyenes rézkilincseket és barokk jellegű vasalatokat.

A bogyós végű bevéső pántok nagy része annyira korrodált a fatokban lévő eleme hogy cseréjük szükséges . Javasolt új bogyósvégű bevésőpánt vagy 3D-s forgópánt (bogyósvégű díshüvellyel) alkalmazása. Az egyszerű rúdzárak felújíthatók vagy cserélhetők. A körmös behúzó rúdzárakat mindenképp cserélni kell megbízhatóbb modern szerkezetre.

3-as homlokzati síkon (+ 8-as és 9-es homlokzati síkon) lévő ablaktípusok

Típus	db	Azonosító	Kor
A1	1	A1	1877 körül
A4	6	börtönablak A4, A5, A6, A7, A8, A9	1 db az 1800-as első feléből, 4 db századfordulós rekonst., 1 db értéktelen
A24	14	A24/1, A24/2, A24/3, A24/4, A24/5, A24/6, A24/7, A24/8, A24/9, A24/10, A24/11, A24/12, A2 , A3	1877 körül
A30	14	8. h.sík: A30/1, A30/2, A30/8, A30/9 9. h.sík: A30/3, A30/4, A30/5, A30/6, A30/7, A30/10, A30/11, A30/12, A30/13, A30/14	1920-30-as évek
A31	4	kisablak A31/ A31/2 A32/1 A32/2	1900-as évek eleje
A33	1	A33	1900-as évek eleje
A34	1	A34 1920-as 30-as évek	1920-as 30-as évek
A36	4	A36, A39, A35, A38 1800-as évek első fele	1800-as évek első fele, áthelyezett
A37	1	A37	századfordulós
A40	1	A40	1800-as évek vége

1/2-es homlokzati síkon lévő ablaktípusok

Típus	db	Azonosító	Kor
A16	1	A16 pallótokos	1877 körül
A17	3	kisablakok A17/1, A17/2, A17/3	
A24	5	A15/2, A15/1, A14/1, A14/2, A14/3	1877 körül
A51	2	Az A50-es típus kifelé-befelé nyíló változata - A51/1, A51/2	századfordulós
A52	1	A52	századfordulós

1/1-es homlokzati síkon lévő ablaktípusok

Típus	db	Azonosító	Kor
A30	5	A54/1, A54/2, A59/1, A59/10, A59/11	1920-as 30-as évek
A55	3	Az A30-as típushoz tartozó hármas ablakszerkezet: A55/1, A55/2, A55/3	1920-as 30-as évek
A41	6	A41/1, A41/2, A41/3, A41/4, A41/5, A41/6	századfordulós
A42	3	kis körablakok A42/1, A42/2, A42/3	századfordulós

2-es homlokzati síkon lévő ablaktípusok

Jobb oldali traktus:

Típus	db	Azonosító	Kor
A11	1	A11	Értéktelen XX.sz.második fele
A12	1	A12	Értéktelen XX.sz.második fele
A13	1	A13	Értéktelen XX.sz.második fele
A19	2	A19/1, A19/2	Értéktelen XX.sz.második fele
A20	2	A20/1, A20/2	Értéktelen XX.sz.második fele
A21	7	az A24-es típus háromszatú változata: A21/1, A21/2, A21/3, A21/4, A21/5, A21/6, A21/7	
A24	3	A14/4, A14/5, A14/6	

13-as homlokzati sík (beforduló):

Típus	db	Azonosító	Kor
A18	1	A18	Értéktelen XX.sz.második fele
A24	2	A14/7, A14/8	1887 körül

Középső rész:

Típus	db	Azonosító	Kor
A22	1	A22	1920-as 30-as évek
A23	1	A23	1920-as 30-as évek
A25	4	A25/1, A25/2, A25/3, A25/4	1920-as 30-as évek

Bal oldali traktus

Típus	db	Azonosító	Kor
A26	7	földszint: A27, A26/1, A26/2, A26/3, A26/4, A26/5, A26/6	1920-as 30-as évek
A28	7	emelet: A28/6, A28/5, A28/4, A28/3, A28/2, A28/1, A29	1920-as 30-as évek

Megjegyzés: Az A28, A26, A27 és A29 között csak kisebb méretbeli eltérések vannak.

4-es homlokzati síkon lévő ablaktípusok

Típus	db	Azonosító	Kor
A45	1	A45	1920-as 30-as évek
A46	2	A46/1, A46/2	
A50	14	A47/1, A47/2, A48/1, A48/2, A50/5, A50/4, A43/1, A43/2, A43/3, A43/4, A43/5, A43/6, A43/7, A43/8	XIX.sz. vége XX.sz eleje

5-ös homlokzati síkon lévő ablaktípusok

Típus	db	Azonosító	Kor
A50	17	A50/1, A50/2, A50/3, A49/1, A49/2, A49/3, A49/4, A49/5, A44, A43/9, A43/10, A43/11, A43/12, A43/13, A43/14, A43/15, A43/16	XIX.sz. vége XX.sz eleje
A53	1	A53	1920-as 30-as évek

6-os homlokzati síkon lévő ablaktípusok

Típus	db	Azonosító	Kor
A30-	8	emelet: A59/2, A59/3, A59/4, A59/5, A59/6, A59/7, A59/8, A59/9	1920-as 30-as évek
A65	1	A65	1920-as 30-as évek

7-es homlokzati síkon lévő ablaktípusok

Típus	db	Azonosító	Kor
A30	4	emelet: A61, A62, A63/1, A63/2	1920-as 30-as évek

15-ös homlokzati síkon lévő ablaktípusok

Típus	db	Azonosító	Kor
	2	A64/1, A64/2	1920-as 30-as évek

16-is homlokzati síkon lévő ablaktípusok

Típus	db	Azonosító	Kor
A60	1	A60	1920-as 30-as évek

Főépület nyugati szárny – Tömlöc-szárny

3-as homlokzati sík (beugróban 8-as, 9-es falsík)

A37-es emeleti ablak – A37-es típus 1 db (dél felől számozva) (századfordulós)



Leírás, kártérkép:

Kapcsolt gerébtokos kétrétegű ablak külső belső rétegén középen \perp tokosztóval. Kétszer négyszárnyú, befelé-befelé nyíló (1877-es bővítés) A szárnyak sarokvasakkal erősítettek. A szárnyakon vízszintes üvegosztóléc (alul, felül). Külső szárnyakon vízvetők.

A vízszintes tokosztó feletti szárnyakon eredeti századfordulós T-alakú talpas fordító zár. Ugyanilyen zár található a főépület lépcsőházának emeleti ablakain (A41). Alsó szárnyak rúdzárral, belső rétegén íves a külső szárnyon egyenes kilincs. Bevésőpántjai nyúlánk bogyóformában végződnek. XIX-század végéről.

Az ablakbéllet alsó vízszintes eleme farostlemezzel takart, többszörösen javított.

Javaslat: Restaurálandó ablakszerkezet. Az ablakszerkezet felújítása, restaurálása során a teljes ablakszerkezetet meg kell tartani. Nem készülhet hőszigetelt üvegezés. Felújítása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színterv alapján

A40-es földszinti ablak (előző alatt) – A40-es típus



Leírás, kártérkép:


Kapcsolt gerébtokos kétrétegű ablak külső belső rétegén ↑ tokosztóval. A két réteget később kapcsolták össze kapcsolt gerébtokossá. Eredetileg a két réteg feltehetően vaspánttal kapcsolódott.

Kétszer négyszárnyú, kifelé-befelé nyíló (1877végéről) A szárnyak sarokvasakkal erősítettek.

A vízszintes tokosztó feletti szárnyakon eredeti 19. sz-i akasztós fordítók. Belső rétegén századfordulós rézkilincs. Külső oldalon felül és a vízszintes tokosztón vízvető.

Az alsó szárnyakon középen üvegosztó lécz. Bevésőpántjai bogyóformában végződnek.

Külső szárnyak későbbi pótlások diópántokkal, nem megőrzendő.



Belső tokosztóján egyszerű profilozás

Javaslat:

A kifelé nyíló külső szárnyak újragyártásánál az A3-as ablak bogyós pántjai szolgálhatnak mintául a szárnyak újragyártásánál a profilozás kövesse a felső ablakszárnyakét. A külső szárnyakba hőszigetelt üvegezés kerül. Felújítása a farestaurátori technológiai javaslat szerint.. Festése a színterv alapján.

*** A36-os emeleti ablak - A36-os típus**




Leírás, kártérkép:

Régi, kétrétegű, vaspánttal kapcsolt gerébtokos kifelé-befelé nyíló ablak. Két rétegét vaspánttal kapcsolták össze. Ez a típus a házban az egyik legrégebbi. Valószínűleg egy áthelyezett ablakról van szó, mert régebbi mint a homlokzati szakasz. XVIII sz.-végéről, XIX sz. elejéről. Külső rétege valamivel később készült.

Ez nem a később kialakult szokásos kapcsolt gerébtokos szerkezet. Külső és belső rétegen ↑ tokosztóval szerelt. Kétszer négyszárnyú, kifelé-befelé nyíló. A külső szárnyak karélyos végű sarokvasakkal erősítettek. A tok külső oldalán felül és a vízszintes tokosztón vízvető. A belső vízszintes tokosztó profilozása sérült.

Az alsó szárnyakon közepén üvegosztó lécz. Külső szárnyak is régiek, barokk formavilágú, tűzőpántos vasalatokkal.




A belső tokosztó barokk formavilágú

A belső szárnyak bevésőpántjai zömök boggyóformában végződnek.

Vasalatai eredetiek, talpas, íves félfordítók, fogantyúk, a szárnyak sarokvasai kívül-belül karéjosak. A függőleges tokosztókon fogantyúval ellátott fordító. A felső fordítónak csak a fogantyúrésze van meg. A felső külső elemen későbbi félfordítók is láthatók.

A fogantyúk a túloldalon díszes anyával rögzítettek. A vasalatok barokk jellegűek.



A külső alsó bal oldali szárny kettő vízszintes üvegosztóléccel osztott. A belső tokosztó profilozásának kialakítása késő barokk formavilágú, a két félgömb profil metszéspontjában négyzetes gúla végződésű elemmel. A tokosztók anyaga tölgyfa

Javaslat:

A külső alsó jobb oldali szárnyat át kell alakítani a bal oldalinak megfelelően azaz egy vízszintes üvegosztóléc legyen). A hőszigetelt üvegezést a felújított, vagy az eredetinek megfelelően ujragyártott sarokvasakkal megerősített szárnyak elbírják. Amennyiben új külső szárnyak készülnek, az eredeti profilozásokat és az eredeti vasalatokat meg kell tartani. Gitzes helyett üvegszorító lécek. Felújítása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színterv alapján.

A39-es földszinti ablak – A36-os típus



Leírás, kártérkép:

Kétrétegű gerébtokos szerkezet, kétrétegű ablak külső belső rétegen † tokosztóval. A külső rétegen az alsó függőleges tokosztó nélkül.


A belső tokosztó profilozásának kialakítása késő barokk formavilágú, a két félgömb profil metszéspontjában négyzetes gúla végződésű elemmel.

Kétszer négyszárnyú, kifelé-befelé nyíló (1877 előtti) A szárnyak sarokvasakkal erősítettek.

A külső szárnyak későbbi pótlások, cseréjük szükséges. **Minta az A 36-os ablak felújítása.**

Belső rétegen a vízszintes tokosztó feletti szárnyakon eredeti 19. sz-i fordítók.

Az alsó szárnyakon közepén üvegosztó lécz. Külső szárnyak későbbi pótlások, nem megőrzendő.



A belső tokosztó barokk formavilágú



Feltételezhető, hogy az ablak korábban egyrétegű volt, később lett kétrétegűvé alakítva, erre utal a belső réteg felső szárnyainak vízvető eleme.

Bevésőpántjai zömök bogyóformában végződnek.

A belső tokosztó profilozásának kialakítása késő barokk formavilágú, a két félgömb profil metszéspontjában négyzetes gúla végződésű elemmel. A tokosztók anyaga tölgyfa, a szárnyak fenyő.

Javaslat:

A külső szárnyak későbbi pótlások, cseréjük szükséges. Minta az A36-os ablak felújítása. Felújítása és a szárnyak újragyártása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színterv alapján.

A35-ös emeleti ablak - A36-os típus




Leírás, kártérkép:

Kétrétegű, vaspánttal kapcsolt gerébtokos kifelé-befelé nyíló ablak.

külső és belső rétegén † tokosztóval. Kétszer négyszárnyú, kifelé-befelé nyíló. A belső szárnyak karéjos sarokvasakkal erősítettek.

Az alsó szárnyakon középen üvegostó lécz. A belső tokosztó profilozásának kialakítása késő barokk formavilágú, a két félgömb profil metszéspontjában négyzetes gúla végződésű elemmel. XVIII sz.-végéről XIXsz.-elejéről valószínűleg áthelyezett. Feltételezhető, hogy az ablak korábban egyrétegű volt, később lett kétrétegűvé alakítva, erre utal a belső réteg felső szárnyainak vízvető eleme. A belső tok és tokosztók anyaga tölgyfa.

A külső réteg későbbi., a XIX –sz végéről itt a szárnyak szintén bogyós bevéső pántokkal szereltek.



A belső tokosztó barokk formavilágú





A belső szárnyak bevésőpántjai zömök bogyóformában végződnek.

Vasalatai eredetiek, talpas íves félfordítók, fogantyúk, a belső szárnyak sarokvasai karéjosak.

A függőleges tokosztókon fogantyúval ellátott fordító. A felső fordítónak csak a fogantyúrésze van meg. A jobboldali külső szárnyon későbbi félfordítók is láthatók.

A fogantyúk a túloldalon díszes anyával rögzítettek. Itt megmaradt egy eredeti ablakkitámasztó kampó félgömb végű kovácsszöggel.

A külső oldalon a vízvetők hiányoznak.

javaslat:

A külső szárnyak későbbi pótlások, cseréjük szükséges. Minta az A36-os ablak felújítása. A felújítás során a vasalatokat meg kell tartani (kivétel a későbbi félfordítók). Felújítása/újragyártása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színterv alapján.

A38-as földszinti ablak - A36-os típus (1877 előtti)



Leírás, kártérkép:


Az A39-es ablakkal megegyező kialakítású.

Kétrétegű gerébtokos szerkezet, kétrétegű ablak külső belső rétegén † tokosztóval. A rétegek között vasráccsal. A belső tokosztó profilozásának kialakítása késő barokk formavilágú, a két félgömb profil metszéspontjában négyzetes gúla végződésű elemmel. Kétszer négyszárnyú, kifelé-befelé nyíló, a XVIII sz.-végeről XIX.sz. elejéről valószínűleg áthelyezett.

A szárnyak sarokvasakkal erősítettek. A külső szárnyak későbbi pótlások, cseréjük szükséges.

Belső rétegen a vízszintes tokosztó feletti szárnyakon eredeti 19. sz-i fordítók.

Az alsó szárnyakon közepén üvegosztó lécz. Külső szárnyak későbbi pótlások, nem megőrzendő.



A belső tokosztó barokk formavilágú

Bevésőpántjai zömök bogyoformában végződnek. A fogantyúk a túloldalon díszes anyával rögzítettek. Vasalatai eredetiek, talpas íves félfordítók, fogantyúk.

Javaslat:

A külső szárnyak későbbi pótlások, cseréjük szükséges *Minta az A36-os ablak felújítása.* Felújítása/újragyártása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színterv alapján.

A33-as emeleti ablak – A33-as típus



Leírás, kártérkép:

Egyrétegű, félköríves ablak lefelé nyíló, alul diópántokkal, felül talpas félfordítókkal rögzített. Íves küllős üveglécekkel osztott. Századfordulós darab.

Javaslat

Hőszigetelt üvegezés nem készül. Felújítása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. (Üvegszorítók helyett gittezással.) Festése a színterv alapján.

A34-es ablak félemelet (lépcsőház) – A34-es típus (1920-30-as évek)



Leírás, kártérkép:

Eredeti kapcsolt gerébtokos hatszárnyú ablakszerkezet befelé nyíló szárnyakkal. Egy vízszintes és két függőleges tokosztóval készült a külső réteg. Vasalatai eredetiek, nyelvzárral (félfordítós zár) záródó, bevésőpántjai bogyós díszítésűek. Belső rétege hiányzik, vagy el sem készült (lépcsőház). A szárnyak nagyon rossz állapotban vannak, cseréjük szükséges.

Javaslat:

A: felújítás során a szárnyakat újra kell gyártani a i szárnyakba hőszigetelt üvegezés készül. Újragyártás a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színterv alapján.

4 db kisablak – A31-es típus

emelet: A31/1, A31/2

fszt: A32/a, A32/2



Leírás, kártérkép

Mélyen a külső fal síkjától beépített, egyszárnyú, egyrétegű gerébtokos ablak, középen függőleges és vízszintes üvegosztóval +.

Megfelelő állapotú, a gittezés rossz minőségű, esztétikailag zavaró.

Javaslat:

Hőszigetelt üvegezése nem javasolt. Felújítása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Javítás után festése a színterv alapján.


3/8-as homlokzati falsík

A30/1-es ablak emelet - A30-as típus, (1930 körüli)





Leírás, kártérkép:

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnyal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztó profilozott. A függőleges tokosztó egyszerűbb kialakítású, kétoldalt élszedett profillal.



Az élszedett profil nem fut végig, alul lábazatot, felül fejezetet imitál. Ez az élszedett profil megismétlődik a külső szárny sraglécén is.

A külső felső szárnyak közepén függőleges üvegléccel osztottak, a külső alsó szárnyak közepén vízszintes és függőleges üvegléccel osztott. A belső szárnyak osztatlanok. A felső szárnyak nyelvzárral (félfordítós zár ez a zártípus az 1900-as évek eleje óta használt) szereltek, íves L-alakú kilinccsel kívül, és egyenes L-alakú kilinccsel belül. Az alsó szárnyak körmös behúzó rúdzárral szereltek (ezt a zártípust a 1920-as évek végétől használták).



Kívül íves, belül egyenes kilinccsel. Több századfordulós ablaktípusunknál is ez a szisztéma.
A bevéső pántok diópántok, a szárnyak szögletes sarokvassal erősítettek..

Javaslat (a 14 db A30-as típusú ablakra):

A felújítás során a hiányzó vagy nem eredeti kilincseket(aluminium) pótolni kell tartva a kívül íves belül egyenes szisztémát. A körmös behúzó rúdzárakat modern megbízható zárra kell cserélni. A hiányzóprofilozásokat pótolni kell. Külső szárnyak újragyártása hőszigetelt üvegezéssel. Felújítása és a szárnyak újragyártása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színterv alapján.

Az A30/1-essel megegyező típusú ablakok – A30-as típus (14db):

A 3/8-as falsíkon (3 db):

A30/2-es emelet:



A30/8-as fszt



A30/9-es (fszt)



3-as falsíkon (8 db):

A30/3-as emelet



A30/4-e emelet



Külső alsó sraglécről hiányzik
a profil pótolni kell

A30/5-ös emeleti



A belső szárnyon alumínium kilincs.-
Külső alsó sraglécről hiányzik a profil,
pótolni kell

A30/6-os emeleti



Akülső oldalon a szárny sraglécéről hiányzik
a profil

A30/10-es földszinti



Akülső oldalon a szárny sraglécéről
hiányzik a profil pótolni kell.,

A30/11-es földszinti



A30/12-es földszinti



A30/13-as földszinti



Külső oldalon a szárny sraglécéről hiányzik a profil pótolni kell

3/9-es falsíkon (2 db):

A30/7-es emeleti



külső szárnyak későbbiek
rossz az üveg osztása

A30/14-es földszinti



A felső tokosztóról hiányzik az élszedett
profilozás

Javaslat (a 14 db A30-as típusú ablakra):

A felújítás során a hiányzó vagy nem eredeti kilincseket(aluminium) pótolni kell tartva a kívül íves belül egyenes szisztémát. A körmös behúzó rúdzárakat modern megbízható zárra kell cserélni. A hiányzóprofilozásokat pótolni kell.

Külső szárnyak újragyártása hőszigetelt üvegezéssel. Felújítása és a szárnyak újragyártása a ffarestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színterv alapján.


3-as homlokzati falsík (Börtön-szárnny)

A1-es emeleti ablak – A1-es típus (1 db)



Leírás, kártérkép:

Kisméretű fekvő téglány alakú nyílászáró. **a XIX.sz. végéről.** A homlokzati síktól mélyen beépítve. Kétrétegű, rétegenként kétszárnyú, kapcsolt gerébtokos, közepén felnyíló ablak. A külső szárnyak vízvetővel. Egyszerű keretezésű, közepén tokosztós.



A külső oldalon vájatolt a tokosztó.

A külső tokkeret ollós csappal, a csapnál átmenő faszöggel. Pántolása bogyós végű nyúlánk bevéső pántokkal, zárás a tokosztókhoz akasztós fordítóval. Az alsó vízvetők nagyon rossz állapotban, maga az abelkazszerkezet jó állapotú.

Javaslat:


Az ablaszerkezet felújítása a vasalatok megtartásával. Hőszigetelt üvegezés nem készül. Víztetők cseréje szükséges. Felújítása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színterv alapján.

A2-es félémeleti ablak (lépcsőház) - *A24-es típus* a XIX.sz. végéről (1877 vagy ezt megelőző időből)



Leírás, kártérkép:

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnyal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztó profilozott




A külső függőleges tokosztó vájatolt díszítéssel.

Ezt a vájatolt profilozást a 24-es típusnál ismétli a szárny külső sraglécének profilozása.

A felső szárnyak akasztós fordítóval záródnak a tokosztóhoz.

Az alsó szárnyak közepén vízszintes üvegléccel osztottak.

Rúdzárral záródnak, itt kívül és belül íves rézkilincs.



A belső oldalon a szárnyak sragléce egyszerű mélyített profillal a belső tokosztók profilozásához hasonlóan


Az egész tokszerkezet külső fele nagyon rossz állapotú. Bevésőpántjai bogys díszítésűek.

A külső felső fordító hiányzik.

Javaslat:


Felújítása az A24-es típusnak megfelelően, itt az ablakszerkezet külső rétegét újra kell gyártani az A24-es típusnak megfelelően. Külső szárnyak hőszigetelt üvegezést kapnak. Felújítása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színtervnek megfelelően.

A24/12-es emeleti ablak - A24-es típus a XIX sz végéről



Leírás, kártérkép:


Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnnal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztó profilozott.



A külső függőleges tokosztó és a külső sragléc profilozása

Az alsó szárnyak közepén vízszintes üvegléccel osztottak. Az egész tokszerkezet nagyon rossz állapotú. Bevésőpántjai bogycsúszós díszítésűek.


Itt a külső szárnyak is eredetiek, ezért az A24-es típusú ablakok külső szárnyainak újragyártásánál ez szolgálhat mintául.



A felső szárnyak zárása a tokosztókhoz akasztós fordítóval.

Alsó szárnyak rúdzárral záródnak, kívül íves, belül egyenes rézkilincssel szereltek. Itt kívül és belül íves íves rézkilincs. Az ablaktípuson a kilincsek a kívül íves belül egyenes szisztámát követik.

Külső oldalon vasrács.



A belső oldalon a szárnyak sragléce egyszerű mélyített profillal a belső tokosztók profilozásához hasonlóan

A szárnyak sarokvassal erősítettek.

Javaslat az A24-es típusú ablakok felújítására:


A külső szárnyak újragyártásánál (hőszigetelt üvegezést kapnak) illetve felújításánál fontos szempont, hogy a függőleges tokosztón és a külső szárny sraglécén futó vájatolt díszítés mindegyik abalknál megjelenjen. Az akasztós fordítókat javasolt megőrizni. A rúdzár cserélhető vagy ahol lehet felújítható A külső réteg újragyártásánál ablakosztá,. profilozás, stb.ez az ablak fog mintául szolgálni. Felújítása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Ahol vasrács van, azt el kell távolítani. Festése a színtervnek megfelelően.

A24/11-es emeleti ablak - A24-es típus




Leírás, karterkép

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnyal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztó profilozott.



A külső függőleges tokosztó vájatolt díszítéssel.



Belső oldalon a szárnyak sragléce egyszerű mélyített profillal

Az alsó szárnyak középen vízszintes üvegléccel osztottak. Bevésőpántjai bogyós díszítésűek. A felső szárnyak zárása a tokosztókhoz akasztós fordítóval. Alsó szárnyak rúdzárral záródnak, külső oldalon íves, belső oldalon egyenes rézkilincssel szereltek. Külső oldalon vasrács. Belső oldalon a szárnyak sragléce egyszerű mélyített profillal. A szárnyak sarokvassal erősítettek.

Javaslat:


Felújítása az A24-es típusnak megfelelően.

A24/10-es emeleti ablak emeleti - A24-es típus



Leírás, kártérkép

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnyal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztó profilozott.




A külső függőleges tokosztó vájatolt díszítéssel.

Az alsó szárnyak középen vízszintes üvegléccel osztottak. Az egész tokszerkezet nagyon rossz állapotú. Bevésőpántjai bogycsúszós díszítésűek.

A felső szárnyak zárása a tokosztókhoz akasztós fordítóval. Alsó szárnyak rúdzárral záródnak, külső oldalon íves, belső oldalon egyenes rézkilincssel szerelve.

Külső oldalon vasrács. A szárnyak sarokvassal erősítettek.




A belső oldalon a szárnyak sragléce egyszerű mélyített profillal

Javaslat:


Felújítása az A24-es típusnak megfelelően.

A24/9-es emeleti ablak - A24-es típus



Leírás, kártérkép

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnyal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztó profilozott.




A külső függőleges tokosztó vájatolt díszítéssel.

Az alsó szárnyak közepén vízszintes üvegléccel osztottak. Az egész tokszerkezet nagyon rossz állapotú. A külső szárnyak tönkrementek, cseréjük szükséges. Bevésőpántjai boggyós díszítésűek.

A felső szárnyak zárása a tokosztókhoz akasztós fordítóval. Alsó szárnyak rúdzárral záródnak, kívül íves, belül egyenes rézkilincssel szereltek. Ennél az ablaknál hiányzik az eredeti külső íves rézkilincs, helyette egyenes alumínium kilincs.

Külső oldalon vasrács. A szárnyak sarokvassal erősítettek.



A belső oldalon a szárnyak sragléce egyszerű mélyített profillal.

Javaslat:


Az A24-es típusnak megfelelően. A vasrács eltávolítása javasolt.

A24/8-as emeleti ablak - A24-es típus



Leírás, kártérkép:


Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnnal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztó profilozott.



A külső függőleges tokosztó vájatolt díszítéssel.

Az alsó szárnyak közepén vízszintes üvegléccel osztottak. Az egész tokszerkezet nagyon rossz állapotú. Bevésőpántjai bogys díszítésűek.

A felső szárnyak zárása a tokosztókhoz akasztós fordítóval. Alsó szárnyak rúdzárral záródnak, kívül íves, belül egyenes rézkilincssel szereltek. A szárnyak sarokvassal erősítettek.



A belső oldalon a szárnyak sragléce egyszerű mélyített profillal.


Javaslat:

Az A24-es típusnak megfelelően

A24/7-es emeleti ablak – A24-es típus




Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnyal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztó profilozott.



A külső függőleges tokosztó vájatolt díszítéssel.

Az alsó szárnyak közepén vízszintes üvegléccel osztottak. Az egész tokszerkezet nagyon rossz állapotú. Bevésőpántjai bogys díszítésűek.

A felső szárnyak zárása a tokosztókhoz akasztós fordítóval. Alsó szárnyak rúdzárral záródnak, kívül íves, belül egyenes rézkilincssel szereltek. A szárnyak sarokvassal erősítettek.



A belső oldalon a szárnyak sragléce egyszerű mélyített profillal.

javaslat:

Az A24-es típusnak megfelelően.


A24/6-es ablak – A24-es típus



Leírás, kártérkép:


Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnyal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztóról hiányzik a profilozott elem.

Az alsó szárnyak közepén vízszintes üvegléccel osztottak. Az egész tokszerkezet nagyon rossz állapotú. Bevésőpántjai bogys díszítésűek.



A külső függőleges tokosztó vájatolt díszítéssel.

A felső szárnyak zárása a tokosztóhoz akasztós fordítóval. Alsó szárnyak rúdzárral záródnak, kívül íves, és ennél az ablaknál belül is íves rézkilincssel szereltek (egy másik ugyanilyen típusú ablak külső szárnyáról került át). A szárnyak sarokvassal erősítettek.



A belső oldalon a szárnyak sragléce egyszerű mélyített profillal.

Javaslat:

Az A24-es típusnak megfelelően. A vasrács eltávolítása javasolt.

A24/5-ös ablak – A24-es típus




Leírás, kártérkép

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnnal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztóról hiányzik a profilozott elem, a külső függőleges tokosztó vájatolt díszítéssel. A külső szárnyak utángyártottak, gyenge minőségben, *cserélendők*.

Az alsó szárnyak közepén vízszintes üvegléccel osztottak. Az egész tokszerkezet nagyon rossz állapotú. Bevésőpántjai bogyós díszítésűek.

A felső szárnyak zárása a tokosztókhoz akasztós fordítóval. Alsó szárnyak rúdzárral záródnak, kívül egyenes alumínium kilincs, belül egyenes rézkilincssel szereltek. A szárnyak sarokvassal erősítettek.



A belső oldalon a szárnyak sragléce egyszerű mélyített profillal.

Javaslat:


Az A24-es típusnak megfelelően.

A24/4-es ablak – A24-es típus



Leírás, kártérkép

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnyal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztóról hiányzik a profilozott elem.




A külső függőleges tokosztó vájatolt díszítéssel. Itt hiányzik a 24-es típusra jellemző külső vájatolt profilozással díszített sragléc.

Az alsó szárnyak közepén vízszintes üvegléccel osztottak. Az egész tokszerkezet nagyon rossz állapotú. Bevésőpántjai bogys díszítésűek.

A felső szárnyak zárása a tokosztóhoz akasztós fordítóval.

Alsó szárnyak rúdzárral záródnak, kívül egyenes alumínium kilincs, belül íves rézkilincssal szereltek.

A szárnyak sarokvassal erősítettek. A külső szárnyak későbbiek, a külső sraglécről hiányzik a vájatolt profilozás.



A belső oldalon a szárnyak sragléce egyszerű mélyített profillal.

Javaslat:

Az A24-es típusnak megfelelően.

A24/3-as ablak – A24-es típus




Leírás, kártérkép

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnnyal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . Az ablakszerkezet külső rétegét teljesen átalakították.

A belső alsó szárnyak közepén vízszintes üvegléccel osztottak Bevésőpántjai bogyós díszítésűek.

A belső felső szárnyak zárása a tokosztókhoz akasztós fordítóval. Belső alsó szárnyak rúdzárral záródnak, kívül íves, belül is íves rézkilincssel szereltek, a korábbi ablakszárnnyról átszerelve az új hőszigetelt üvegezésű szárnyra. A belső szárnyak sarokvassal erősítettek.



A belső oldalon a szárnyak sragléce egyszerű mélyített profillal.

javaslat:

Az A24-es típusnak megfelelően.

Az ablakszerkezet ormótlan külső rétegét cserélni kell, vissza kell állítani az A24-es típusra jellemző eredeti állapotot..

A24/2-es ablak – A24-es típus




Leírás, kártérkép

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnnal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . Az ablakszerkezet külső rétegét teljesen átalakították, a külső alsó szárny sragléce az eredetinek megfelelően készült.

A belső alsó szárnyak közepén vízszintes üvegléccel osztottak Bevésőpántjai boggyós díszítésűek.

A belső felső szárnyak zárása a tokosztókhoz. akasztós fordítóval Belső alsó szárnyak rúdzárral záródnak, kívül íves, belül is íves rézkilincssel szereltek, a korábbi ablakszárnyról átszerelve az új hőszigetelt üvegezésű szárnyra. A belső szárnyak sarokvassal erősítettek.



A belső oldalon a szárnyak sragléce egyszerű mélyített profillal.

Javaslat:

Az A24-es típusnak megfelelően.

Az ablakszerkezet ormóttalan külső rétegét cserélni kell, vissza kell állítani az A24-es típusra jellemző eredeti állapotot..

A24/1-es ablak – A24-es típus




Leírás, kártérkép

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnyal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . Az ablakszerkezet külső rétegét teljesen átalakították.

A belső alsó szárnyak közepén vízszintes üvegléccel osztottak Bevésőpántjai bogyós díszítésűek.

A belső felső szárnyak zárása a tokosztókhoz felfordítóval. Belső alsó szárnyak rúdzárral záródnak, kívül nyelvzárása megoldás alumínium felfordítókkal, belül eredeti rézkilincssel szerelt a rúdzár. A belső szárnyak sarokvassal erősítettek.



A belső oldalon a szárnyak sragléce egyszerű mélyített profillal.

Javaslat:

Az A24-es típusnak megfelelően.

Az ablakszerkezet ormótlan külső rétegét cserélni kell, vissza kell állítani az A24-es típusra jellemző eredeti állapotot..

A3-as ablak földszint (az A24-es típus kifelé befelé nyíló változata)




Leírás, kártérkép

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos ablakszerkezet eredetileg 8 ablakszárnyal, kétrétegű ablak külső belső rétegén † tokosztóval, kifelé-befelé nyíló. A külső alsó tokosztó hiányzik. Akülső felső tokosztó cserélt elem

Az ablakszerkezet teljesen tönkrement.

A belső szárnyak felül akasztós fordítóval záródtak. A belső rétegnél eredeti ablakkitámasztó vas található.



A belső sragléc profilozása az A24-es típusnak megfelelő.

Valószínűleg a megmaradt bogys végű bevéső pántok annyira korrodáltak, hogy csak mintául szolgálhatnak az újragyártás során. A pántok megegyeznek a keleti-szárny keleti oldala emeleti ablakain kívül lévőekkel. Nagyfokú egyezést mutat az A51/1 és A51/2 ablakokkal Az ablakszerkezet XIX-sz. végén készült, erre utal profilozása vasalata.

Javaslat:

Újragyártás az A24-es típusnak megfelelően. Befelé-befelé nyíló módon.

6 db börtönablak – A4-es típus

A9 –es ablak - *ide A4-es típus készül*



Leírás, kártérkép

Feltehetően később kialakított falnyílás, a nyílás fölött hiányzik az íves téglasor. Benne értéktelen faszerkezet.

Javaslat

Az A4-es típusnak megfelelően kell újragyártani.

A8 –as ablak – A4-es típus



Leírás, kártérkép

Eredeti kisméretű falnyílás, ablakszerkezet: kétrétegű gerébtokos (nem kapcsolt) ablak, a két réteg között fűzött 2 db kovácsoltvas ráccsal. A faszerkezet 19. századi, Vasalatai barokk koriak, az eredetiről áthelyezve. Külső jobb oldalon két tűzópánt, bal oldalon félfordító, azaz kívülről volt zárható. Anyaga fenyő, szárnyak hiányoznak. A belső réteg eredeti, anyaga tölgyfa, szárny is megvan, eredeti barokk vasalatokkal. Az ablakszárny közepén függőlegesen üvegléccel osztott. Tűzópántok a jobb oldalon, a tűzópánthoz tartozó sarokvas vége háromkaréjos kialakítású. A bal oldal akasztós fordítóval záródik. ***Autentikus belső szárny csak itt található, ezért a többi börtönablak rekonstrukciós újragyártásánál vasalataival együtt mintául szolgál.***

A7 –es ablak – A4-es típus



Leírás, kártérkép

A külső keretek megegyeznek az előbbivel. Belső szárnya utólagos, nem szolgálhat mintául.

A6-os ablak – A4-es típus



Leírás, kártérkép

A külső keretek megegyeznek az előbbivel

Eredeti kisméretű falnyílás, ablakszerkezet: kétrétegű gerébtokos (nem kapcsolt) ablak, a két réteg között fűzött 2 db kovácsoltvas ráccsal. A gerébtok 19. századi. Vasalatai barokk koriak, az eredetiről áthelyezve. Külső jobb oldalon két tűzópánt, bal oldalon félfordító, azaz kívülről volt zárható. Anyaga fenyő, szárnyak hiányoznak.

A5-ös ablak – A4-es típus



A külső keretek megegyeznek az előbbivel .

Leírás, kártérkép

Eredeti kisméretű falnyílás, ablakszerkezet: kétrétegű gerébtokos (nem kapcsolt) ablak, a két réteg között fűzött 2 db kovácsoltvas ráccsal. A gerébtok 19. századi. Vasalatai barokk koriak, az eredetiről áthelyezve. Külső jobb oldalon két tűzőpánt, bal oldalon félfordító, azaz kívülről volt zárható. Anyaga fenyő, szárnyak hiányoznak.

A4-es ablak eredeti ! – A4-es típus (XVIII. sz. vége – XIX. sz. eleje)



(belső) barokk

Leírás, kártérkép

A börtönablakok közül ez az egy eredeti. A külső gerébtok anyaga tölgyfa (eltérően a többitől, ami fenyő), a gerébtok mérete is egy kicsit nagyobb (64x50,5 cm) mint az előzőek (62,5x48 cm). A tok keresztmetszet is nagyobb, itt 5,5x6,5 cm, míg az előzőeknél 4,5x6,5 cm. A sarkokon a csapolás faszeggel erősített. A belső gerébtok fenyő, a barokk tűzőpántból megvan 1 db, a szárny hiányzik.

Állapota: igen rossz állapotú, korhadt, felújítani már nem lehet. A rekonstrukciós újragyártásnál az előző ablakoknál is ez az ablak és vasalatai szolgálnak mintául, a belső rétegénél pedig a A8-as belső fele a minta. A, belső oldalakon is tűzőpánt, zárása akasztós fordítóval. Belső rétege elfalazott, nem látható.

JAVASLAT a 6db A4-es típusú ablakra:


A hat börtönablaknál a külső gerébtokot tölgyfából kell újragyártani az **eredeti A4-es** ablak lemásolásával.

A külső és belső szárnyak újragyártása az **A8-as** belső gerébtok és szárny alapján történik.

A faanyag pácolást kap (érett tölgyszín) felületvédelme lakkviasszal történik(PNZ-Holzvass) A vasalatok felújításuk ill. pótlásuk után korróziógátló festést kapjanak, legyenek kiemelve, színük térjen el a fa színétől.

1/2-es falsík (tömlöcszárny)

A17/1, A17/2, A17/3 kisablak 3 db – *A17-es típus*



Leírás, kártérkép

Mélyen a falsíktól beléptetett kisméretű kétrétegű, gerébtokos ablakszerkezet.


Javaslat:

Felújítása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színtervnek megfelelően.

A16-os emeleti ablak – A16-os típus (1 db)



eredeti talpas félfordító



későbbi talpas félfordító

Leírás, kártérkép

Régi ablak, kissé szűkebb mint a mellette lévő. Egyrétegű, **pallótokos** † tokosztóval, tokosztón vízvető, kifelé nyíló négyszárnyú ablak, záródása eredeti íves talpas félfordítókkal. Szárnyak a külső oldalon bogyós végű bevéső pánttal kapcsolódnak a pallótokokhoz.

Javaslat:

A felújítás során célszerű lenne egy belső ablakréteget is képezni. A felújítás során a vasalatokat meg kell tartani. A külső szárnyak felújítása vagy ujragyártása az eredetinek megfelelően, de hőszigetelt üvegezéssel, a sarokvassal megerősített szárnyak változtatás nélkül is elbírják a hőszigetelt üvegezést.

A szemöldökelemen levő vízvetőt cserélni kell.


Felújítása/újragyártása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színtervnek megfelelően.

A15/2-es ablak lépcsőház – A24-es típus



Kártérkép, leírás

Eredetileg kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezetnek épült. A belső ablakréteg hiányzik vagy el sem készült. Alsó bélletén (könyöklő) megvannak az ablakcsapdák. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztó profilozott.



A külső függőleges tokosztó vájatolt díszítéssel.

A vízszintes tokosztó belső fele át lett alakítva. Felső ablakai fordítópánttal kapcsolódnak a tokosztóhoz. Az alsó szárnyak közepén vízszintes üvegléccel osztottak. Az egész tokszerkezet nagyon rossz állapotú. Bevésőpántjai bogyós díszítésűek (se nem nyúlánk, se nem zömök). Alsó szárnyak rúdzárral szereltek, eredeti íves rézkilinccsel.

Állapot: gombásodás, a szárnyak és a tok az alsó traktusban korhadt, újagyártásuk szükséges..

Javaslat:

Újragyártandó a tokszerkezet is és a szárnyak is. Külső szárnyak hőszigetelt üvegezéssel. A felújítás során célszerű lenne a belső ablakréteget is pótolni, az A24-es típus alapján. Újagyártása a fa restaurátori technológiai javaslat szerint. Festése színterv alapján.

A15/1-es ablak lépcsőház – A24-es típus



Leírás, kártérkép

Eredetileg kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezetnek épült. A belső ablakréteg hiányzik vagy el sem készült. Alsó bélletén (könyöklő) megvannak az ablakcsapdák. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztó profilozott. A külső függőleges tokosztó vájatolt díszítéssel. A vízszintes tokosztó belső fele át lett alakítva. Felső ablakai fordítópánttal kapcsolódnak a tokosztóhoz. Az alsó szárnyak közepén vízszintes üvegléccel osztottak. Az egész tokszerkezet nagyon rossz állapotú. Bevésőpántjai bogyós díszítésűek (se nem nyúlánk, se nem zömök). Alsó szárnyak rúdzárral szereltek, eredeti íves rézkilincsel.

Állapot: gombásodás, a szárnyak és a tok az alsó traktusban korhadt, újragyártásuk szükséges..

Javaslat:


Újragyártandó a tokszerkezet is és a szárnyak is. Külső szárnyak hőszigetelt üvegezéssel. A felújítás során célszerű lenne a belső ablakréteget is pótolni, az A24-es típus alapján. Újragyártása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése színterv alapján.

A14/1-es emeleti ablak – A24-es típus



Leírás, kártérkép


Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnyal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztó profilozott.



A külső függőleges tokosztó vájatolt díszítéssel.

Az alsó külső szárnyak cserélve lettek középen vízszintes üvegléccel osztottak, hiányzik a vályatolt profilozás. Bevésőpántjai bogyós díszítésűek.

A felső szárnyak zárása a tokosztókhoz fordítóval. Alsó szárnyak rúdzárral záródnak, kívül és belül íves rézkilincssel szereltek. A szárnyak sarokvassal erősítettek



Belső oldalon a szárnyak sragléce egyszerű mélyített profillal.

Javaslat :


A külső szárnyak utólagosak, formai kialakításuk nem megfelelő, cserélni kell az A24-es típusnak megfelelően, hőszigetelt üvegezéssel. Újragyártása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése színterv alapján.

A14/2-es emeleti ablak – A24-es típus



Leírás, kártérkép

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnyal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztó profilozott.



A külső függőleges tokosztó vájatolt díszítéssel..

Az alsó szárnyak közepén vízszintes üvegléccel osztottak. Bevésőpántjai bogys díszítésűek. A felső szárnyak zárása a tokosztókhoz fordítóval. Alsó szárnyak rúdzárral záródnak, kívül és belül íves rézkilincssel szereltek.

Belső oldalon a szárnyak sragléce egyszerű mélyített profillal (ugyanúgy mint az előzőnél)

A szárnyak sarokvassal erősítettek.

A külső alsó szárnyak cserélve lettek, a külső felsők nem.

Javaslat :

A külső szárnyak utólagosak, formai kialakításuk nem megfelelő, cserélni kell az A24-es típusnak megfelelően, hőszigetelt üvegezéssel. Újragyártása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése színterv alapján.

A14/3-as emeleti ablak – A24-es típus



Leírás, kártérkép

Az előzővel megegyező.

A külső alsó szárnyak cserélve lettek, a külső felsők eredetiek.

Javaslat :

A külső szárnyak utólagosak, formai kialakításuk nem megfelelő, cserélni kell az A24-es típusnak megfelelően, hőszigetelt üvegezéssel. Újragyártása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése színterv alapján.

B2-es ajtó földszint



Leírás, kártérkép

Kétszárnyú faajtó fenyőből, keretbetét szerkezet, a betétezés halszálkás lécezéssel megoldva, másodlagos diópántokkal. XX.sz. közepéről. Az ajtó nem képvisel műemléki értéket de formailag jól illeszkedik a homlokzathoz

Állapot: Az ajtó szerkezete meggyengült, a nűtolt halszálkás lécezés több helyen szétcsúszott. A felületet sok beütődés tarkítja.

Javaslat:

Az ajtó fölötti bevilágító rész kialakításának megtartása javasolt, mert ez régi kialakítású. Az ajtó felújítása vagy újragyártása azért is fontos mert ez az ajtótípus adhat mintát az épületszárny túloldalán a B3-as és B4-es ajtók újragyártásához. Javasolt a kilincs és kilincscím cseréje. Festése a színtervnek megfelelően.

A10-es ablak (2db) földszint - A10-es típus

A10-es ablak földszint



Leírás, kártérkép

Kapcsolt gerébtokos szerkezet, kifelé-befelé nyíló, a külső réteg újragyártott, nem megfelelő kivitelben. Értéktelen ablakszerkezet.



barokk jellegű ablak a főépület folyosójáról, a belső befelé nyíló rétege mintául szolgálhat

Javaslat:

A felújítás során az ablakszerkezet cserélendő befelé-befelé nyílóra, a külső réteg profilozását célszerű lenne a házban található barokk profilminta alapján készíteni. A vízszintes tokosztó a felső kétharmadban legyen, az alsó szárnyakon vízszintes üvegosztóléc, szárnyak vízvetővel. A falsíkon keretezés kialakítása nem javasolt.

Festése a színterv alapján.


2-es homlokzati sík

A14/4-es emeleti ablak – *A24-es típus*



Leírás, kártérkép


Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnyal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztó profilozott.



A külső függőleges tokosztó vájatolt díszítéssel.

Az alsó szárnyak közepén vízszintes üvegléccel osztottak. Bevésőpántjai bogyós díszítésűek. A felső szárnyak zárása a tokosztókhöz akasztós fordítóval. Alsó szárnyak rúdzárral záródnak, kívül és belül íves rézkilincssel szereltek. (a belső oldalon egyenes rézkilincsnek kellene lennie).

A szárnyak sarokvassal erősítettek. A külső szárnyak cserélve lettek. Hiányzik a vájatolt profilozás a sraglécről




A belső oldalon a szárnyak sragléce egyszerű mélyített profillal

Javaslat :

A külső szárnyak utólagosak, formai kialakításuk nem megfelelő, cserélni kell az A24-es típusnak megfelelően, hőszigetelt üvegezéssel. Újragyártása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése színterv alapján.

A14/5-ös emeleti ablak – A24-es típus




Leírás, kártérkép


Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnyal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztó profilozott. A külső függőleges tokosztó vájatolt díszítéssel.

Az alsó szárnyak közepén vízszintes üvegléccel osztottak. Bevésőpántjai bogysós díszítésűek. A felső szárnyak zárása a tokosztóhoz akasztós fordítóval. Alsó szárnyak rúdzárral záródnak, kívül és belül íves rézkilincssel szereltek. (a belső oldalon egyenes rézkilincsnek kellene lennie).

A szárnyak sarokvassal erősítettek. A külső szárnyak cserélve lettek.



Hiányzik a vájatolt profilozás a sraglécről



A belső oldalon a szárnyak sragléce egyszerű mélyített profillal.

Javaslat

Az A24-es típusnak megfelelően.

A14/6-os emeleti ablak – A24-es típus




Leírás, kártérkép


Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnyal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztó profilozott. A külső függőleges tokosztó vájatolt díszítéssel.

Az alsó szárnyak közepén vízszintes üvegléccel osztottak. Bevésőpántjai bogyós díszítésűek. A felső szárnyak zárása a tokosztóhoz akasztós fordítóval. Alsó szárnyak rúdzárral záródnak, kívül és belül íves rézkilincssel szereltek. (a belső oldalon egyenes rézkilincsnek kellene lennie).

A szárnyak sarokvassal erősítettek. A külső szárnyak cserélve lettek.



Hiányzik a vájatolt profilozás a sraglécről



A belső oldalon a szárnyak sragléce egyszerű mélyített profillal.

Javaslat

Az A24-es típusnak megfelelően

A11-es földszinti ablak



Leírás, kártérkép:

Kapcsolt gerébtokos szerkezet, kifelé-befelé nyíló, a külső réteg esztétikai megjelenése nem megfelelő

A felújítás során a külső réteget itt célszerű lenne a házban található barokk minta alapján újragyártani



belső rétege mintául szolgálhat

barokk jellegű ablak a főépület folyosójáról,

Javaslat:

A felújítás során az ablakszerkezet cserélendő befelé-befelé nyílóra, a külső réteg profilozását célszerű lenne a házban található barokk profilminta alapján készíteni. A vízszintes tokosztó a felső kétharmadban legyen, az alsó szárnyakon vízszintes üvegosztóléc, szárnyak vízvetővel. A falsíkon keretezés kialakítása nem javasolt. Festése a színterv alapján.

A12-es földszinti ablak



Leírás, kártérkép:

Kicsit magasabb mint az A11-es ablak.

Kapcsolt gerébtokos szerkezet, kifelé-befelé nyíló, a külső réteg újragyártott, nem megfelelő kivitelben. A felújítás során itt célszerű lenne a házban található barokk minta alapján újragyártani, ugyanúgy mint az előzőnél.



Barokk jellegű ablak a főépület folyosójáról, belső rétege szolgálhat mintául

Javaslat:

A felújítás során az ablakszerkezet cserélendő befelé-befelé nyílóra, a külső réteg profilozását célszerű lenne a házban található barokk profilminta alapján készíteni. A vízszintes tokosztó a felső kétharmadban legyen, az alsó szárnyakon vízszintes üvegosztóléc, szárnyak vízvetővel. A falsíkon keretezés kialakítása nem javasolt. Festése a színterv alapján.

A13-as földszinti ablak



Leírás, kárterkép:

Nagyméretű 9 osztatú kétrétegű ablakszerkezet, értéktelen.

A homlokzati szakaszt esztétikailag uralja, teljesen elrontja a falszakasz látványát.

Javaslat: leszűkítendő a tőle jobbra lévő ablakok A11 vagy A12 méretére. A falsíkon keretezés kialakítása nem javasolt. Az új ablak külső rétege ugyanúgy készüljön mint az A11 és A12


13-as homlokzati sík

A14/7-es emeleti ablak – A24-es típus



Leírás, kártérkép

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnyal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztó profilozott.




A külső függőleges tokosztó és a külső sragléc vájatolt díszítéssel.

Az alsó szárnyak közepén vízszintes üvegléccel osztottak. Bevésőpántjai bogyós díszítésűek. A külső szárnyakon vízvetővel.

A felső szárnyak zárása a tokosztókhoz akasztós fordítóval. Alsó szárnyak rúdzárral záródnak, kívül és belül íves rézkilincssel szereltek. (a belső oldalon egyenes rézkilincsnek kellene lennie).

A szárnyak sarokvassal erősítettek.



A belső oldalon a szárny sragléce egyszerű mélyített profillal.

Javaslat:


A24-es típusnak megfelelően.

A14/8-as ablak emelet – A24-es típus




Leírás, kártérkép

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnnal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztó profilozott.



A külső függőleges tokosztó és külső sragléc vájatolt díszítéssel.

Az alsó szárnyak közepén vízszintes üvegléccel osztottak. Bevésőpántjai bogys díszítésűek. A felső szárnyak zárása a tokosztóhoz akasztós fordítóval. Alsó szárnyak rúdzárral záródnak, kívül és belül íves rézkilincssel szereltek. (a belső oldalon egyenes rézkilincsnek kellene lennie). A szárnyak sarokvassal erősítettek. Itt a külső szárnyak nem lettek cserélve.



A belső oldalon a szárnyak sragléce egyszerű mélyített profillal.

Javaslat:

Az A24-es típusnak megfelelően.

B3-as földszinti ajtó



Nem képvisel értéket.

Javaslat: Amennyiben nélkülözhető meg kell szüntetni (elfalazni). Megtartása esetén javasolt az újratervezése a B2-es ajtó alapján, azaz keretszerkezetben halszálkás nütös lécezéssel kialakított betét. Természetesen egyszárnyú változatban. A keret szélessége és profilozása egyezzen meg a B2-es ajtóéval. Az újragyártás az ajtószárnyra vonatkozik, a tok jó állapotú. Festése a színterv alapján.

A18-as földszinti ablak földszint



Leírás, kártérkép

Kapcsolt gerébtokos szerkezet, kifelé-befelé nyíló, a külső réteg újragyártott, nem megfelelő kivitelben.

A felújítás során itt is célszerű lenne a házban található barokk minta alapján újragyártani.

A külső réteg esztétikai megjelenése nem megfelelő

A felújítás során a külső réteget célszerű lenne a házban található barokk minta alapján újragyártani.



barokk jellegű ablak a főépület folyosójáról, a belső rétege szolgálhat mintául

Javaslat:

A felújítás során az ablakszerkezet cserélendő befelé-befelé nyílóra, a külső réteg profilozását célszerű lenne a házban található barokk profilminta alapján készíteni. A vízszintes tokosztó a felső kétharmadban legyen, az alsó szárnyakon vízszintes üvegosztóléc, szárnyak vízvetővel. A falsíkon keretezés kialakítása nem javasolt. Festése a színterv alapján.

B4-es földszinti ajtó



Kétszárnyú ajtó, ajtószárnyak vízszintes lécborítással. Nem képvisel értéket. Javasolt az újratervezése.

Javaslat:

Javasolt az újratervezése a B2-es ajtó alapján, azaz keretszerkezetben halszálkás nütös lécezéssel kialakított betét. A keret szélessége és profilozása egyezzen meg a B2-es ajtóéval. Az újragyártás az ajtószárnyra vonatkozik, a tok jó állapotú. A zárat, kilincset cserélni kell. Festése a színterv alapján.

2-es homlokzati falsík jobb oldali traktusa

(gyh116) – 1877 vagy azt megelőző időből)

A21/1-es emeleti ablak - - A21-es típus a XIX.sz. végéről (1877 vagy ezt megelőző időből a típus az A24-es típus hármass osztatú változata)



Leírás, kártérkép

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos ablakszerkezet. A külső és belső oldalon is egy-egy vízszintes és 2-2 függőleges tokosztóval, befelé-befelé nyíló ablakszárnyakkal. A külső oldal vízszintes osztója tagolt profilozással díszített, a függőleges tokosztók alul és felül vájatolt díszítésűek.

A felső ablakszárnyak osztatlanok, a külső réteg szárnyai bogycs végű bevésőpántokkal kapcsolódnak a tokhoz, a belső réteg diópánttal szerelt. A belső szárnyak egyenes rézkilincsű nyelvzárral (félfordítós zár) záródnak.

A külső alsó szárnyak közepén vízszintes üvegosztóléc. . A külső szárnyak záródása akasztós fordítózárrel. A külső szárnyak pántolása bogycs végű bevésőpánt, a belső szárnyak pántolása bevéső diópánt. A külső szárnyakon vízvető.

Javaslat az A21-es típusú ablakok felújítására:

Az A21-es típusnál a külső szárnyak hőszigetelt üvegezéssel újragyártandók. Az eredeti vasalatokat (akasztós fordító kilincsek, ...) át kell helyezni az újragyártott szárnyakra, a hiányokat pótolni kell. Az újragyártásnál figyelni kell arra, hogy az üveglécek mérete csak az ablak síkjára merőleges irányban nőhet, azaz látványban ne váljanak vastagabbá. Újragyártása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése színterv alapján.

A21/2-es emeleti ablak – A21-es típus



Leírás, kártérkép:

Az A21-es típusnak megfelelő.

A külső alsó szárnyakon hiányzik az akasztós fordító (akasztója megvan), helyette későbbi talpas félfordítók. A felújítás során ezeket el kell távolítani.

Javaslat: Az A21-es típusnak megfelelően. A későbbi talpas félfordítókat a felújítás során el kell távolítani. Újragyártása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése színterv alapján

A21/3-as emeleti ablak – A21-es típus



Az A21-es típusnak megfelelő. Vasalatai hiánytalanok.

Javaslat:

A 21-es típusnak megfelelően.

A21/4-es emeleti ablak – A21-es típus



Javaslat:

Az A21-es típusnak megfelelően.

A21/5-ös emeleti ablak – A21-es típus



Leírás kártérkép

Az A21-es típusnak megfelelő. A külső középső alsó szárnyról az aksztós fordító hiányzik, pótolni kell, a későbbi félfordítót pedig el kell távolítani.

Javaslat:

Az A21-es típusnak megfelelően

A21/6-os emeleti ablak – A21-es típus



Az A21-es típusnak megfelelő.

Javaslat:

Az A21-es típusnak megfelelően

A21/7-es emeleti ablak – A21-es típus



Leírás, kárterkép

A jobb oldali külső alsó szárny akasztós fordítója hiányzik, helyette későbbi talpas félfordító, felújításnál ezt el kell távolítani, az akasztós félfordítót pedig pótolni kell.

Javaslat:

Az A21-es típusnak megfelelően.


Földszinti szakasz

Régi barokk épületrész.

A19/1-es földszinti ablak



Értéktelen ablakszerkezet. Rontja a homlokzat megjelenését.



Javaslat:

A felújítás során itt is célszerű lenne a házban található barokk minta alapján újragyártani, mint a

Barokk profilozás



Javaslat: Az ablak viszonylag kis felülete megengedne egy egyrétegű gerébtok szerkezetű (hőszigetelt üveggel ellátott) ablakot. Itt megfelelne az egyrétegű befelé nyíló gerébtokos ablakszerkezet, a főépület földszinti folyosóján található minta alapján. Javasolt a gerébtokot a falsíktól beléptetve elhelyezni, a falsíkon keretezés kialakítása nem javasolt. Hasonlóan az A10, A11, A12-es típusú ablakok újragyártásához.

Barokk ablak a főépület földszinti folyosójáról

A19/2-es földszinti ablak



Értéktelen ablakszerkezet. Rontja a homlokzat megjelenését.

Javaslat:

Újragyártása az A19/1-esre vonatkozó javaslat szerint.

A20/1-es földszinti ablak



Értéktelen ablakszerkezet. Rontja a homlokzat megjelenését.

Javaslat:

A felújítás során célszerű lenne az ablaknyílást leszűkíteni a tőle jobbra elhelyezkedő (A19-es) ablaknyílások méretéhez igazodva. Az ablak újragyártása a A19/1-esre vonatkozó javaslat szerint.

A20/2-es földszinti ablak



Javaslat:

A felújítás során célszerű lenne az ablaknyílást leszűkíteni az A19/2-es és az A19/1-es ablak méretéhez igazodva, a házban található barokk minta alapján újragyártani

Javasolt az ablakot újragyártani az A20/1-es ablak újragyártására vonatkozó javaslat szeit.

2-es homlokzati falsík középső traktusa:



Felső szint 4 ablaka: **A25/1, A25/2, A25/3, A25/4**

Leírás, kártérkép

Egyszárnyú kisméretű, egyszerű kialakítású, profilozás nélküli gerébtokos ablakszerkezet, középen üvegléccel négyfelé osztva.

Javaslat:

Hőszigetelt üvegezés nem javasolt, felújításuk a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színterv alapján.

A23-as ablak és erkélyajtó



Leírás, kártérkép

Hármas tagolású ablakszerkezet, közepén erkélyajtóval.


Kétrétegű kapcsolt gerébtokos ablakszerkezet. A külső és belső oldalon is egy-egy vízszintes és 2-2 függőleges tokosztóval, befelé-befelé nyíló ablak- és ajtószárnyakkal. A külső oldal vízszintes osztója tagolt profilozással díszített, a külső oldalon a függőleges tokosztók a vízszintes tokosztók alatt és fölött íves végű, bemélyedéssel (tükrökkel) díszítettek. A külső réteg felső három ablaka közepén függőlegesen üvegléccel osztott. Alsó külső két ablakszárny közepén függőlegesen és vízszintesen is osztott. Az ajtó keretbetét szerkezetű, alsó részén a betét fáúval kitöltött, felül üvegezett. Az üvegfelület üveglécosztása igazodik a mellette lévő ablakszárnyakhoz. A belső réteg ablakszárnyain és ajtószárnyán nincs üvegléc osztás. A külső réteg felújított, hőszigetelt üveggel ellátott, vasalatai modernnek. A belső réteg pántjai bevéső diópántok, a belső szárnyak íves rézkilincsű nyelvvárral (félfordítós zár) záródnak. Belül az alsó szárnyak szintén nyelvvárral záródnak, íves rézkilinccsel.

Az ajtókon a külső és belső oldalon is eredeti rézkilincs van.

Javaslat:

Állapota felújított. Festést igényel az elfogadott színterv alapján.:

B1-es bejárat



Leírás, kártérkép

Eredeti kétszárnyú, felül íves kialakítású vázablázatos ajtó. Anyaga fenyő, a szárnyak szemmagasságában kör alakú ablakokkal. A szárnyak betét része kétrétegű, kívül halszálkás, szélein profilozott deszkázattal (lambériaszerűen összeépítve, nutféderes megoldással), belül ugyanúgy, csak függőleges, szélein profilozott deszkázattal.

A tok belső részéhez bevéső diópánttal szerelt. Itt a belső oldalon láthatóak egy korábbi pántolás nyomai. A külső oldalon kovácsoltvassal díszített. A kisablakok szintén kovácsoltvasráccsal díszítettek. Eredeti a külső illetve a belső oldalon lévő kovácsoltvas kilincs is. A külső oldal sragléce későbbi pótlás. A lepattogzott sötétbarna mázolás alatt látható, hogy az eredeti szín egy jóval világosabb barna volt, amin szépen érvényesülhetett a sötét kovácsoltvas díszítmény.

Javaslat :

Elvégzendő feladatok:

Az ajtóról el kell távolítani a sötétbarna festést. El kell végezni a szerkezeti megerősítéseket. Csapolások megerősítése (ragasztás, ékelés, köldökcsap, stb), a megtisztított fafelületek kisebb sérüléseit vizesbázisú tapaszolóssal javítani kell, a javított felületet becsiszolással kell előkészíteni a festéshez. Festése három rétegben vizes bázisú kültéri fafestéssel (javasolt Milesi termékcsalád). Első réteg alapozás, két réteg színre festés. A második réteg festése ecsettel történjen az elfogadott színtervnek megfelelően.

Vasalatok: A fémfelületekről el kell távolítani a festékrétegeket, korróziógátló alapozóréteggel kell bevonni. Ezután színre festés a színterv alapján.

A22-es ablak — A22-es típus



Leírás, kártérkép

Kapcsolt gerébtokos kétrétegű befelé-befelé nyíló ablakszerkezet. A külső falnyílás felül íves, belül egyenes záródású. A külső ablakszárnyak függőleges, vízszintes és íves üveglécekkel osztottak. A két belső ablakszárny osztatlan. A szárnyak diópánttal kapcsolnak a tokszerkezethez. A szárnyak rúdzárral záródnak, kívül íves, belül egyenes rézkilincs. A belső egyenes rézkilincs enyhe S formájú, az ablakszerkezet a 20-30-as években készült. Az ablak külső oldalán vasrács, esztétikailag nem megfelelő.

Javaslat:

Hőszigetelt üvegezés nem készül. Az ablak felújítása a farestaurátori technológiai javaslat alapján. Festése a színtervnek megfelelően. Az ablak mögötti helyiség funkciója miatt vasrácsra szükség van, de javasolt egy esztétikailag megfelelő új vasrács készítése a tervezővel egyeztetett módon.

2-es homlokzat bal oldali traktusa

14 db ablak (7 az emeleten, 7 a földszinten) (1920-30-as évek)

Kialakításuk megegyező, az emeleti ablakok kissé magasabbak, de profilozásuk, vasalataik, üvegosztásuk megegyezik a földszintiekével.


Az A28-as típusba a 7 db emeleti ablak tartozik (A28/1, A28/2, A28/3, A28/4, A28/5, A28/6, A29) :

A28/6-os emeleti ablak – A28-as típus



Leírás, kártérkép



Kétrétegű kapcsolt gerébtokos ablakszerkezet. A külső és belső oldalon is egy-egy vízszintes és 2-2 függőleges tokosztóval, befelé-befelé nyíló ablakszárnyakkal. A külső oldal vízszintes osztója tagolt profilozással díszített.



A külső oldalon a függőleges tokosztók a vízszintes tokosztók alatt és fölött íves végű, bemélyedéssel (tükrökkel) díszítettek

A külső réteg 6 ablakszárnya üvegléccel osztott, a külső felső ablakok közepén függőleges üvegosztó, a külső alsó szárnyakon közepén vízszintes és függőleges üvegosztó. A külső szárnyakon vízvető.

A belső réteg 6 ablakszárnya üvegezése osztatlan. Mind a külső, mind a belső réteg diópánttal kapcsolódik a tokszerkezethez. Mind a külső, mind a belső rétegen a szárnyak nyelvzárral (félfordítós zár) kapcsolódnak a tokosztókhoz.



A külső rétegen íves félkilincs (réz),
a belső rétegen egyenes félkilincs (réz).

A típushoz tartozó 7 db ablak vasalatai (kilincsek, pántok) szinte hiánytalanok, a 84 db rézkilincsből csak pár darab hiányzik.

Javaslat az A28-as típusú ablakok felújítására:

A felújítás során a hiányzó vagy nem eredeti kilincseket(aluminium) pótolni kell tartva a kívül íves belül egyenes szisztémát. A hiányzó profilozásokat pótolni kell.

Külső szárnyak újragyártása hőszigetelt üvegezéssel. Felújítása és a szárnyak újragyártása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színterv alapján.

A28/5-ös emeleti ablak – A28-as típus



A28/4-es emeleti – A28-as típus



A28/3-as emeleti ablak – A28-as típus



A28/2-es emeleti ablak – A28-as típus



A28/1-es emeleti ablak – A28-as típus



A29-es emeleti ablak – A28-as típus



Az A26-os típusba a 7db földszinti ablak tartozik (A26/1-A26/6, A27) (1920-30-as évek):

Az A28-as típus csak méretében tér el az A28-as típustól.

A26/6-os földszinti ablak – A26-os típus



Leírás, kártérkép:

Mindenben megegyezik a fölötté lévő ablaksorral (A28-as típus), csak méretében tér el, alacsonyabb a fölötté lévő emeleti ablakoknál.

A26/5-ös ablak fszt.



A26/4-es ablak fszt.



A26/3-as ablak fszt.



A26/2-es ablak földszint



A26/1-es ablak fszt.



A27-es ablak fszt. – ez is A26-os típus




Javaslat a földszinti A26-os típusú ablakok felújítására:

A felújítás során a hiányzó vagy nem eredeti kilincseket(aluminium) pótolni kell tartva a kívül íves belül egyenes szisztémát. A hiányzó profilozásokat pótolni kell.

Külső szárnyak újragyártása hőszigetelt üvegezéssel. Felújítása és a szárnyak újragyártása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színterv alapján.

1/1-es homlokzati falsík:

A41-es ablak - A főlépcsőház 6 db emeleti ablaka - A41-es típus:(századforduló körüli)



Leírás, kártérkép:

A 6 db ablak felül alacsony szegmensívvel záródik. Egyrétegű, gerébtokos ablakszerkezet, középen vízszintes és függőleges tokosztóval. A tokosztó külső oldalán egyszerű profilozás (ívesen élszedett profilozás). 4 db befelé nyíló ablakszárny. Vízvető elem nélkül!

A szárnyak középen vízszintes üvegosztóval osztottak.



A szárnyak bevésőpánttal kapcsolódnak a tokhoz, melyek *makk formában* végződnek.

A szárnyak egyszerű szögletes sarokvasakkal erősítettek.

Az alsó és felső szárnyak két-két T-alakú, kilincsel szerelt, talpas ráfordítós zárral záródnak.



A belső oldalon profilozott könyöklővel, rajta széltében végigfutó utólagos, bádogból kialakított vízfelfogó csatorna. Az ablakok rosszul záródnak, a víz bejut a szerkezetbe. A vízkivezetés a falsíkon túlra vékony csővel megoldott.



A szárnyak külső oldalán eredeti ablakkitámasztó kampó.



Az A41/6 ,A41/5 ,A41/2 ,A41/1 -es ablakok vasalatai hiánytalanok.

Az A41/4 -es és az A41/3-as ablakokon felül megvannak az eredeti zárok, de alul a hiányzókat egyszerűbb nyelvzárral (félfordítós zár) átszerelték, alumíniumkilincsek.

Javaslat:

Az abalkszerkezet felújításnál a szárnyak újragyárthatók , nem készül hőszigetelt üvegezés. A szárnyakat az eredetivel megegyező módon kell újragyártani, az eredeti profilokat lemásolni, az eredeti vasalatok megtartásával és pótlásával. Mivel az ablakok mögött fűtetlen tér van (lépcsőház), ezért az üvegfelületeken továbbra is várható páralecsapódás, ezért a vízfelfogó csatornát és ennek kültérbe való kivezetését a felújítás során működőképessé kell tenni. A faesaturátori technológiai javaslat szerint. Festése a színtervnek megfelelően.

A főlépcsőházi ablakok fölötti 3 db kisméretű körablak

A42/3-as ablak



A42/2-es ablak



A42/1-es ablak



Leírás, kártérkép:

A körablak dekorációs funkciójú, nem nyitható, keresztalakú üvegosztással, közepén körformájú elemmel. A külső rétegen kovácsoltvas díszes elem.

Javaslat:

A felújításnál csak átfestést igényel, az elfogadott színtervnek megfelelően..

Javasolt a madárvédelem, a madarak fészkelésének megakadályozására.

Nem készül hőszigetelt üvegezés. A felújítás során csak átfestést igényel, az elfogadott színtervnek megfelelően

A56-os földszinti ablak – 1 db



Leírás, kártérkép

Értéktelen ablakszerkezet, rontja a homlokzati sík esztétikai megjelenését.

Javaslat:

A funkció miatt az ablaknyílás mérete nem szűkíthető (őrszolgálati helység kitekintő ablak) ezért új ablakszerkezet gyártása javasolt. Amennyiben az ablakszerkezetet megtartják, úgy javasolt a szárnyakon egy-egy vízszintes üvegosztóléc utólagos készítése.

Festése a színtervnek megfelelően.

A57-es földszinti ablak



Leírás, kártérkép

Régi vasszerkezetes nyílászáró,
2 vízszintes osztással és 4 függőleges osztással
A fémüvegosztók egyikén nyitható ablakszemmel

Javaslat:

Felújítandó, tisztítás, korrózió eltávolítása, korrózió gátló alapozás, gitt eltávolítás, üvegezés cseréje, gittelés, színrefestés színtervnek megfelelően.

Az 1/1-es homlokzati falsík keleti része



Emeleti szakasz:

A54/1-es ablak – A30-as típus




A54/2-es ablak – A30-as típus



Leírás, kártérkép

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnyal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp .



A külső függőleges tokosztó élszedett profilozású, az élszedés nem fut végig. (alul és felül 5-5- cm, mintegy lábztatot és fejezetet képez az elemnek).

Ugyanez a profilozás fut végig a jobb külső szárny sraglécén is. Külső szárnyakon alul vízvető.

A felső szárnyak közepén vízszintes üvegléccel osztottak. Az alsó szárnyak pedig közepén függőlegesen is, és vízszintesen is osztottak.

Eredeti redőnyszerkezettel szerelt, belső oldalon redőnytokkal.

A belső szárnyak osztás nélküliek, ólmozott színes üveglablakkal. Az ablakszárnyak diópánttal kapcsolódnak a tokszerkezetéhez.

A felső szárnyak nyelvzárral (félfordítós zár), az alsó szárnyak körmös behúzó rúdzárral, íves rézkilincssel záródnak a tokosztóhoz.



A kilincs enyhe S-formájú rézkilincsl, szecessziós jellegű.

Javaslat (A30-as típus):

A felújítás során a hiányzó vagy nem eredeti kilincseket(aluminium) pótolni kell tartva a kívül íves belül egyenes szisztémát. A körmös behúzó rúdzárakat modern megbízható zárra kell cserélni. A hiányzó profilozásokat pótolni kell. A redőnyszerkezet megtartása és felújítása javasolt.

Külső szárnyak újragyártása hőszigetelt üvegezéssel. Felújítása és a szárnyak újragyártása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színterv alapján.

A55/1, A55/2, A55/3-as ablak – A55-ös típus 3 db (kismértékben tér el az A30-as típustól)



Leírás, kártérkép

Kapcsolt gerébtokos ablakszerkezetek az íves falsíkon. A belső oldalon a 3 ablakot alul parapetes (a parapet keretbetétes szerkezet, 3-3-3 betéttel, a két szélsőt fűtőtest takarja), felül redőnytokokkal ellátott profilozott keretezésű asztalosszerkezet foglalja magába.

A külső oldalon eredeti, kitámasztható fém redőnykeret.

Az ablakszerkezet külső és belső rétegén csak vízszintes tokosztó található. A vízszintes tokosztó a külső oldalon profilozással díszített. Az ablakszárnyak (ablakonként 4 db) balról nyílnak, diópánttal kapcsoltak a tokhoz. Az alsó szárnyak 2-2 a felső szárnyakon 1-1



Nyelvzárral (félfordítós zár), réz fékilincsekkel. külső szárnyon íves belsően egyenes szisztéma .

A külső alsó szárnyakon középen vízszintes és függőleges üvegosztó. A felső külső szárnyakon függőleges üvegosztó. A belső szárnyak osztatlanok, ólmozott színes üvegablakokat fogadnak magukba.

Javaslat:

Külső szárnyak újragyártása hőszigetelt üvegezéssel. A redőnyszerkezet megtartása és felújítása javasolt.

Felújítása és a szárnyak újragyártása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színterv alapján

A59/1-es ablak emelet – A30-as típus



Leírás, kártérkép

Megegyező kialakítású az előzővel, (A54/2 -el) de ehhez nem készült redőnyszerkezet, és belső szárnyainak üvegezése sima üveg (nincs ólmozott színes üvegablak).

Javaslat: A felújítás során a hiányzó vagy nem eredeti kilincseket (aluminium) pótolni kell tartva a kívül íves belül egyenes szisztémát. A körmös behúzó rúdzárakat modern megbízható zárra kell cserélni. A hiányzó profilozásokat

pótolni kell.

Külső szárnyak újragyártása hőszigetelt üvegezéssel. Felújítása és a szárnyak újragyártása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színterv alapján.

1/1-es falsíkon további két ablak : A59/10, A59/11 emeleti ablakok A30-as típus

A59/10



A59/11



Javaslat:

Felújításuk az A30-as típusnak megfelelően.

A falsík földszinti szakasza:

B10-es ajtó földszint



Leírás, kártérkép

Kétszárnyú (lengőszárnyú, bomber pántokkal), eredeti, felújított kapu, felül félkörívesen záródó üvegezett felülvilágítóval. A szemöldökosztó profilozott, a felülvilágító üvegezett mezőjét egy félköríves és 3 küllőszerű üvegosztó osztja nyolc mezőre. Az ajtószárnyak keretbetét szerkezetűek, az alsó részén kialakított betétet két álló téglalap osztja. Ez alatt a lábazati részen két vízszintes rugdosó elem, melynek felső vízszintes része profilozott.

A felső betét üvegezett, melyet üveglécek osztanak hat részre. A lengőajtó állapota megfelelő, korábban felújították, csak festést igényel.

javaslat:

A felújítás a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése az elfogadott színtervnek megfelelően.

Főépület keleti szárny 4-es falsík


A45-ös ablak emelet – **A45-ös típus** - 1 db (1920-30-as évek)

(Ez az ablaktípus nagyon hasonló az A28-as ill. az A26-os ablaktípusokhoz, az üvegosztók eltérnek, függőleges üvegosztók nincsenek)



Leírás, kártérkép

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos ablakszerkezet. A külső és belső oldalon is egy-egy vízszintes és 2-2 függőleges tokosztóval, befelé-befelé nyíló 12 db ablakszárnyal. A külső oldal vízszintes osztója tagolt profilozással díszített.



A külső oldalon a függőleges tokosztók a vízszintes tokosztók alatt és fölött íves végű, bemélyedéssel (tükrökkel) díszítettek.

A külső szárnyakon vízvető. A külső réteg alsó három ablakszárnya középen vízszintes üvegosztóval osztott. A belső szárnyak is ugyanígy osztottak (függőleges osztás nincs).

Mind a külső, mind a belső réteg diópánttal kapcsolódik a tokszerkezethez. A külső, mind a belső rétegen a szárnyak nyelvvárral (félfordítós zár) kapcsolódnak a tokosztókhoz.

A külső rétegen íves félkilincs (réz), a belső rétegen egyenes félkilincs (réz).

Javaslat:

A felújítás során a hiányzó vagy nem eredeti kilincseket(alumínium) pótolni kell tartva a kívül íves belül egyenes szisztémát. A hiányzó profilozásokat pótolni kell.

Külső szárnyak újragyártása hőszigetelt üvegezéssel. Felújítása és a szárnyak újragyártása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színtervnek megfelelően.

A46-os ablak – 2 db – A46-os típus

A46/1-es



A46/2-es ablak emelet



Leírás, kártérkép

Kisméretű, kétszárnyú gerébtokos ablak, függőleges tokosztóval, külső szárnyain vízszintes üvegosztóléccel. Az A46/2-es-as ablak külső függőleges tokosztója toldott.

Javaslat:

A felújítás során nem kap hőszigetelt üvegezést.

Az A46/2-es ablaknál a függőleges tokosztót cserélni kell.


Felújítása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése az elfogadott színtervnek megfelelően. .

A47/1-es ablak félemelet – A50-es típus(14 db) (a XIX.sz. vége – XX. sz. eleje)



Leírás, kártérkép

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnyal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztó profilozott.



A külső függőleges tokosztó egyszerű profilozású

A külső alsó szárny sraglécén megismétlődik a felette lévő függőleges tokosztó profilozása.



egymásra

A külső szárnyakon vízvető. A két vízvető gérbe vágottan takar

egymásra
A szárnyak bogycs végű bevésőpántokkal kapcsolódnak a tokszerkezethez, a szárnyak sarokvasakkal erősítettek. A felső szárnyak nyelvzárral (félfordítós zárral) kapcsolódnak a tokosztóhoz. Az alsó szárnyak rúdzárral záródnak. A kilincsek a külső rétegen ívesek, a belső rétegen egyenesek. A belső szárny sraglécének profilozása megegyezik a külső szárny sraglécének profilozásával. ennél az ablaknál a külső felső tokosztó cserélve lett, hiányzik a típusra jellemző egyszerű profil. (hasonló az A51-es típushoz annak befelé-befelé nyíló változata)

Javaslat az A50-es típusú ablakokra vonatkozóan:

A külső szárnyak hőszigetelt üvegezést kapnak. A külső szárnyak keresztmetszete kisebb változtatással elbírja a hőszigetelt üvegezést. A szárnyak újragyártásánál követni kell az eredeti méretezést, profilozást. A felújításnál fontos szempont, hogy a függőleges tokosztón és a külső szárny sraglécén végigfutó egyszerű profilozás mindegyik ablaknál megjelenjen. Soknál hiányzik, ezért pótolni kell. Az alsó vízvető gérbe vágott megoldását, ami a típus egyik jellemzője, meg kell őrizni.

A kívül íves, belül egyenes rézkilincseket javasolt megőrizni. A rúdzár cserélhető vagy felújítható. Ezek az egyszerű rúdzárak (Bascule zár) többnyire bírják a

felújítást, megbízható szerkezetek. A vasrácsokat el kell távolítani (ahol van). A már eltávolított vasrácsok helyeit el kell tüntetni. A felújítás a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése az elfogadott színtervnek megfelelően.

A47/2-es ablak félemelet – *A50-es típus*



Leírás, kártérkép

Kívül vasráccsal ellátott. A külső függőleges tokosztó cserélve lett, profilozás nélküli.

Javaslat:

A külső felső tokosztót megfelelőre (profilozással ellátott) kell cserélni.

Fejűitása az A50-es típus felújításának megfelelően

A48/1-es ablak emelet - *A50-es típus*



Leírás, kártérkép

Külső függőleges tokosztó profilozása hiányzik.

Javaslat:

A külső felső tokosztót megfelelőre (profilozással ellátott) kell cserélni.

Fejűitása az A50-es típus felújításának megfelelően

A48/2-es ablak emelet - *A50-es típus*



Leírás, kártérkép

Külső függőleges tokosztó profilozása hiányzik.

Javaslat:

A külső felső tokosztót megfelelőre (profilozással ellátott) kell cserélni. Felújítása az A50-es típus felújításának megfelelően.

A50/5-ös ablak emelet - A50-es típus



Javaslat:

Felújítása az A50-es típus felújításának megfelelően.

A50/4-es ablak emelet - A50-es típus



Leírás, kártérkép

Külső függőleges tokosztó profilozása hiányzik.

Javaslat:

A külső felső tokosztót megfelelőre (profilozással ellátott) kell cserélni. Felújítása az A50-es típus felújításának megfelelően.

A43/1-es ablak földszint - A50-es típus



Leírás, kártérkép

Eredeti rézkilincsek hiányoznak

Rúdzár felújítható

Javaslat:

A külső felső tokosztót megfelelőre (profilozással ellátott) kell cserélni. Felújítása az A50-es típus felújításának megfelelően.

A43/2-es ablak földszint - A50-es típus



Leírás, kártérkép

Külső függőleges tokosztó profilozása hiányzik. eredeti rézkilincsek hiányoznak

Javaslat:

A külső felső tokosztót megfelelőre (profilozással ellátott) kell cserélni. Felújítása az A50-es típus felújításának megfelelően.

B7-es ajtó földszint



Leírás, kártérkép

Eredeti ajtó, keretbetétes szerkezet, kifelé nyíló, háromk bogyós bevésőpánttal szerelt. A felső betét profilozott üveglécekkel 16 részre osztott, az alsó betétezést egy rászerezelt lemez takarja.

Javaslat:

Az alsó betétezést takaró lemezt el kell távolítani. Az esetleg sérült betétezést javítani kell. Felújítása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színtervnek megfelelően.

A43/3-as ablak földszint – A50-es típus



Leírás, kártérkép:

Vasalatai hiánytalanok. Külső oldalon a tokrészen korábbi vasrács csavarozásának nyomai.

Javaslat:

Felújítása az A50-es típus felújításának megfelelően.

A43/4-es ablak földszint - A50-es típus



Leírás, kártérkép:

Vasalatai hiánytalanok. Külső oldalon a tokrészen korábbi vasrács csavarozásának nyomai.

Javaslat:

Felújítása az A50-es típus felújításának megfelelően.

fotó: -244, 172, 173, 174

A43/5-ös ablak földszint - A50-es típus



Leírás, kártérkép:

Belső oldalon az egyenes rézkilincs helyett alumíniumkilincs, a többi vasalat megvan. Külső oldalon a tokrészen korábbi vasrács csavarozásának nyomai

Javaslat:

Felújítása az A50-es típus felújításának megfelelően

fotó: -246, 175-179

A43/6-os ablak földszint - A50-es típus



Leírás, kártérkép:

Belső oldalon az egyenes rézkilincs helyett alumíniumkilincs, a többi vasalat megvan. Külső oldalon a tokrészen korábbi vasrács csavarozásának nyomai. A belső szárny későbbi, rúdzára körmös behúzó rúdzár.

Javaslat: *A körmös behúzó rúdzárat megbízható szerkezetre kell cserélni. Felújítása az A50-es típus felújításának megfelelően*

A43/7-es ablak földszint - A50-es típus



Leírás, kártérkép:

Belső oldalon az egyenes rézkilincs helyett alumíniumkilincs, a többi vasalat megvan. Külső oldalon a tokrészen korábbi vasrács csavarozásának nyomai. A belső szárny későbbi, rúdzára körmös behúzó rúdzár.

Javaslat: *A körmös behúzó rúdzárat megbízható szerkezetre kell cserélni. Felújítása az A50-es típus felújításának megfelelően*

A43/8-as ablak földszint - A50-es típus



Leírás, kártérkép:

Belső oldalon az egyenes rézkilincs helyett alumíniumkilincs, a többi vasalat megvan. Külső oldalon a tokrészen korábbi vasrács csavarozásának nyomai. A belső szárny későbbi, rúdzára körmös behúzó rúdzár.

Javaslat: *A körmös behúzó rúdzárat megbízható szerkezetre kell cserélni. Felújítása az A50-es típus felújításának megfelelően*


A főépület keleti szárny északi homlokzati síkja (1/2. homlokzati sík)

A51/2-es ablak emelet – A51-es típus 2 db



Leírás, kártérkép

Kétrétegű pallótokos kifelé-befelé nyíló kétszer négy szárnyú ablak, külső oldalon \uparrow tokosztóval, belső oldalon \perp tokosztóval, szárnyai sarokvassal erősítettek, bogyósvégű bevéső diópánttal kapcsoltak a tokszerkezethez, alsó szárnyakon vízszintes üvegosztóléc, külső oldalon vízvetővel. A külső szárnyak félfordítóval záródnak a tokosztóhoz. A belső felső szárnyak félfordítóval, a belső alsó szárnyak bevésőt tolózárral záródnak. Áthelyezett ablakszerkezet az 1870-es évekből.



A belső tokosztón egyszerű profilozás

Javaslat: *A történeti szerkezet műemléki értéket képvisel, restaurálandó. Felújítása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színtervnek megfelelően.*

A51/1-es ablak emelet – A51-es típus



Mindenben megegyezik az A51/2-es ablakkal.

Javaslat

A történeti szerkezet műemléki értéket képvisel, restaurálandó. Felújítása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színtervnek megfelelően.

A52-es ablak emelet – A52-es típus 1 db



Leírás, kártérkép

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos, hármassal osztott ablakszerkezet egy vízszintes és kettő függőleges tokosztóval, befelé-befelé nyíló szárnyakkal. Egyszerű kialakítású, a tokosztó külső oldalán profilozások nincsenek. A szárnyakon kívül vízvető. Bogyósvégű bevésőpántokkal kapcsolódnak a tokszerkezethez. A felső szárnyak és a külső alsó szárnyak nyelvzárral (félfordító zár) zárnak a tokosztóhoz.

Javaslat: *A külső ablakszárny cseréje javasolt, hőszigetelt üvegezéssel készülő új szárny, Felújítása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színtervnek megfelelően.*

B8-as ajtó földszint




Leírás, kártérkép

Kétszárnyú vasajtó, befelé nyíló, jó állapotban. Festést igényel.

javaslat:

Korábbi festékrétegek, korróziók eltávolítása. A megtisztított fémfelületet korróziógátló alapozóval kell átvonni, kétréteg színre festés fémfestékekkel, a színtervnek megfelelően.

A58-as ablak – a B8-as ajtó felülvilágító része – 1 db



Leírás, kártérkép

Felette a falnyílásban kiképzett felülvilágító ablak vasráccsal. A felülvilágító ablaknak egy függőleges tokosztója van, ehhez kapcsolódnak a vízszintes üvegosztóléccel ellátott ablakszárnyak. Az ablak gerébtokos szerkezet, bogyósvégű bevésőpántok, talpas fordítózár. Az ablakszerkezet jó állapotú, egyszerű felújítást igényel.

javaslat:

Megtartandó a vasrács. A felülvilágító ablak felújításánál nem készül hőszigetelt üvegezés. Az ablak felújítása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. festése a színtervnek megfelelően.


A főépület keleti szárny keleti 5-ös homlokzati sík (264)

A50/1-es ablak emelet – A50-es típus



Leírás, kártérkép

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnyal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztó profilozott.



A külső függőleges tokosztó egyszerű profilozású

Az alsó szárny külső sraglécén megismétlődik a felette lévő függőleges tokosztó profilozása. A külső szárnyakon vízvető. A két vízvető gérbe vágottan takar egymásra.



A külső szárnyakon vízvető. A két vízvető gérbe vágottan takar egymásra.

A szárnyak a külső rétegen bogyós végű bevésőpántokkal kapcsolódnak a tokszerkezethez, a belső rétegen pedig bevéső diópánttal. A szárnyak sarokvasakkal erősítettek. A felső szárnyak nyelvzárral (félfordítós zárral) kapcsolódnak a tokosztóhoz. Az alsó szárnyak rúdzárral záródnak. A kilincsek a külső rétegen ívesek, a belső rétegen egyenesek. A belső szárny sraglécének profilozása megegyezik a külső szárny sraglécének profilozásával.

Javaslat:

Az A50-es típusnak megfelelően.

A50/2-es ablak emelet - A50-es típus



Mindenben megegyezik az előzővel.

Javaslat:

Az A50-es típusnak megfelelően.

A50/3-as ablak emelet - A50-es típus



Mindenben megegyezik az előzővel.

Javaslat:

Az A50-es típusnak megfelelően.

A49/1-es ablak emelet - A50-es típus



Leírás, kártérkép

Megegyezik az A50-as típussal, de ezen az ablakon a tok külső részén bogyós végű bevésőpántok láthatók. Befelé-befelé nyíló ablakszerkezet. Korábban kifelé-befelé nyíló volt. Megvannak a külső szárny falcai. De az is elképzelhető, hogy a külső pántok valamikor zsalugátért tartottak.

Javaslat:

Az A50-es típusnak megfelelően.

A49/2-es ablak emelet – A50-es típus



Leírás, kártérkép

Megegyezik az A50-es típussal, de ezen az ablakon a tok külső részén bogyós végű bevésőpántok láthatók. Befelé-befelé nyíló ablakszerkezet. Korábban kifelé-befelé nyíló volt. Megvannak a külső szárny falcai. De az is elképzelhető, hogy a külső pántok valamikor zsalugátért tartottak.

Javaslat:

Az A50-es típusnak megfelelően.

A49/3-as ablak emelet - A50-es típus



Leírás, kártérkép

Megegyezik az A50-es típussal, de ezen az ablakon a tok külső részén bogyós végű bevésőpántok láthatók. Befelé-befelé nyíló ablakszerkezet. Korábban kifelé-befelé nyíló volt. Megvannak a külső szárny falcai. De az is elképzelhető, hogy a külső pántok valamikor zsalugátert tartottak.

Javaslat:

Az A50-es típusnak megfelelően

A49/4-es ablak emelet - A50-es típus



Leírás, kártérkép

Megegyezik az A50-es típussal, de ezen az ablakon a tok külső részén bogyós végű bevésőpántok láthatók. . Befelé-befelé nyíló ablakszerkezet. Korábban kifelé-befelé nyíló volt. Megvannak a külső szárny falcai. De az is elképzelhető, hogy a külső pántok valamikor zsalugátert tartottak.

Javaslat:

Az A50-es típusnak megfelelően.

A49/5-ös ablak emelet - A50-es típus



Leírás, kártérkép

Megegyezik az A50-es típussal, de ezen az ablakon a tok külső részén bogyós végű bevésőpántok láthatók. . Befelé-befelé nyíló ablakszerkezet. Korábban kifelé-befelé nyíló volt. Megvannak a külső szárny falcai. De az is elképzelhető, hogy a külső pántok valamikor zsalugátert tartottak.

Javaslat:

Az A50-es típusnak megfelelően.

A53-as ablak emelet – *A53-as típus* – 1 db (a *A45-ös típus*hoz nagyon hasonló csak szélesebb, ezért a középső szárnyakban függőleges üveglécosztás is van)
1920-30-as évek



Leírás, kártérkép

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos ablakszerkezet. A külső és belső oldalon is egy-egy vízszintes és 2-2 függőleges tokosztóval, befelé-befelé nyíló 12 db ablakszárnyal. A külső oldal vízszintes osztója tagolt profilozással díszített, a külső oldalon a függőleges tokosztók a vízszintes tokosztók alatt és fölött íves végű, bemélyedéssel (tükrökkel) díszítettek. A külső szárnyakon vízvető. A külső réteget két függőleges tokosztó háromfelé osztja, a középső szakasz szélesebb mint a két szélső, ezért itt a középső külső szárnyon az alsón egy vízszintes és egy függőleges, a felső középsőn egy függőleges üvegosztó. A belső szárnyak is ugyanígy osztottak.

Mind a külső, mind a belső réteg diópánttal kapcsolódik a tokszerkezetéhez. Mind a külső, mind a belső rétegen a szárnyak nyelvzárral (félfordítós zár) kapcsolódnak a tokosztókhoz. A külső rétegen íves félkilincs (réz), a belső rétegen egyenes félkilincs (réz).

Javaslat:

A külső ablakréteg felújítása külső szárnyak hőszigetelt üvegezéssel ellátott cseréjével. Felújítás, újragyártás a farestaurátori technológiai javaslat szerint. festése a színtervnek megfelelően.

B9-es ajtó földszint vasajtó



Leírás, kártérkép

Külső vasajtó, értéktelen. A mögötte lévő kétszárnyú, keretbetétes, felső betéteiben üvegezett faajtó alsó részéből padlószint változás miatt levágtak (mintegy 10-12 cm-t). A megcsonkított faajtó aránytalan, esztétikailag zavaró megjelenésű.

Javaslat:

Vasajtó megszüntetése, a megcsonkított (mintegy 10-12 cm-t vágtak le) faajtó újragyártása hőszigetelt üvegezéssel, az új ajtó helyes arányrenddel készüljön. Festése a színtervnek megfelelően.

A43/16-os ablak földszint – A50-es típus



Leírás, kártérkép

Mindenben megegyezik az A50-es típussal. Itt korábbi vasrács nyomai láthatók.

Javaslat: Az A50-es típusnak megfelelően.

A külső ablakréteg felújítása a szárnyak cseréjével, (vasrácsok nyomainak javítása), festése az elfogadott színtervnek megfelelően.

A43/15-es ablak földszint – A50-es típus



Leírás, kártérkép

Mindenben megegyezik az A50-es típussal. Itt korábbi vasrács nyomai láthatók.

Javaslat: Az A50-es típusnak megfelelően.

A külső ablakréteg felújítás a szárnyak cseréjével, (vasrácsok nyomainak javítása), festése az elfogadott színtervnek megfelelően.

A43/14-ös ablak földszint – A50-es típus



Leírás, kártérkép

Mindenben megegyezik az A50-es típussal. Itt korábbi vasrács nyomai láthatók.

Javaslat: Az A50-es típusnak megfelelően.

A külső ablakréteg felújítás a szárnyak cseréjével, (vasrácsok nyomainak javítása), festése az elfogadott színtervnek megfelelően.

A43/13-os ablak földszint – A50-es típus



Leírás, kártérkép

Mindenben megegyezik az A50-es típussal. Itt korábbi vasrács nyomai láthatók.

Javaslat: Az A50-es típusnak megfelelően.

A külső ablakréteg felújítás a szárnyak cseréjével, (vasrácsok nyomainak javítása), festése az elfogadott színtervnek megfelelően.

A43/12-es ablak földszint – A50-es típus



Leírás, kártérkép

Mindenben megegyezik az A50-es típussal. Itt korábbi vasrács nyomai láthatók. A belső felső szárnyakon eltérő alumínium kilincs

Javaslat: Az A50-es típusnak megfelelően.

A külső ablakréteg felújítás a szárnyak cseréjével, (vasrácsok nyomainak javítása), festése az elfogadott színtervnek megfelelően.

A43/11-es ablak földszint – A50-es típus



Leírás, kártérkép

Mindenben megegyezik az A50-es típussal. Itt korábbi vasrács nyomai láthatók.

Alumíniumkilinccsel szerelt, belső sragléc rossz, hiányzik róla a profilozás.

Javaslat: Az A50-es típusnak megfelelően.

A külső ablakréteg felújítás a szárnyak cseréjével, (vasrácsok nyomainak javítása), festése az elfogadott színtervnek megfelelően.

A43/10-es ablak földszint – A50-es típus



Leírás, kártérkép

Mindenben megegyezik az A50-es típussal. Itt korábbi vasrács nyomai láthatók. Belül alumínium kilincs

Javaslat: Az A50-es típusnak megfelelően.

A külső ablakréteg felújítás a szárnyak cseréjével, (vasrácsok nyomainak javítása), festése az elfogadott színtervnek megfelelően.

A43/9-es ablak földszint – A50-es típus



belső rúdzáron műanyag kilincs

Leírás, kártérkép

Mindenben megegyezik az A50-es típussal. Itt korábbi vasrács nyomai láthatók.

Javaslat: Az A50-es típusnak megfelelően.

A külső ablakréteg felújítás a szárnyak cseréjével, (vasrácsok nyomainak javítása), festése az elfogadott színtervnek megfelelően.

A44-es ablak földszint – A50-es típus



Leírás, kártérkép

Itt is korábbi vasrács nyomai láthatók. A külső függőleges tokosztó cseréve lett, profilozás nélküli, a külső sragléc sem ide való (vájatolt díszítésű) nem a típusnak megfelelő.

A belső oldalon felső szárnyak akasztós fordítózzáral záródnak, a belső oldal alsó szárnyain megvannak a bogyós végű bevésőpántok, a felső belső ablakszárnyak: a jobb oldalin nyelvzár (félfordítós zár) a bal oldalin talpas félfordító, az alsó belső ablakszárny rúdzárral alumíniumkilinccsel szerelt.

Javaslat: Az A50-es típusnak megfelelően.

A külső ablakréteg felújítás a szárnyak cseréjével, (vasrácsok nyomainak javítása), festése az elfogadott színtervnek megfelelően visszaállítani az A50-es típust

Gerlőczy-szárny - 6-os homlokzati falsík

Emelet 7 db ablak – megegyezők – A 30-as típus


A Gerlőczy-szárny ablakai 1931 körül készültek. Az A30-as típusú ablakok a főépület nyugati szárnyának azon épületrészen vannak, amely utoljára épült és összeköti a főépület nyugati szárnyát a tömlőc-szárnnyal.

A59/2-es ablak emelet – A30-as típus



Leírás, kártérkép

Kétrétegű kapcsolt gerébtokos befelé-befelé nyíló ablakszerkezet 8 ablakszárnnyal. Felső vízszintes és felső függőleges tokosztóval \perp . A külső vízszintes tokosztó profilozott.



A függőleges tokosztó egyszerűbb kialakítású, kétoldalt élszedett profillal. Az élszedett profil nem fut végig, alul lábazatot, felül fejezetet imitál. Ez az élszedett profil megismétlődik a külső szárny sraglécén is

A külső felső szárnyak közepén függőleges üvegléccel osztott, a külső alsó szárnyak közepén vízszintes és függőleges üvegléccel osztott. A belső szárnyak osztatlanok. A felső szárnyak nyelvzárral (félfordítós zár) szereltek, íves L-alakú kilinccsel kívül, és egyenes L-alakú kilinccsel belül. Az alsó szárnyak körmös behúzó rúdzárral szereltek (1930-as évek). Kívül íves, belül egyenes kilinccsel. A bevéső pántok diópántok, a szárnyak szögletes sarokvassal erősítettek..

Javaslat: (A30-as típus):

A felújítás során a hiányzó vagy nem eredeti kilincseket(aluminium) pótolni kell tartva a kívül íves belül egyenes szisztémát. A körmös behúzó rúdzárakat modern megbízható zárra kell cserélni. A hiányzó profilozásokat pótolni kell.

Külső szárnyak újragyártása hőszigetelt üvegezéssel. Felújítása és a szárnyak újragyártása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színterv alapján.

**A59/3-as ablak emelet
- A30-as típus**



**A59/4-es ablak
- A30-as típus**



**A59/5-ös ablak
- A30-as típus**



**A59/6-os ablak emelet
- A30-as típus**



**A59/7-es ablak
- A30-as típus**



**A59/8-as ablak
- A30-as típus**



A59/9-es ablak félemelet – A30-as típus



Javaslat: (A30-as típus):

A felújítás során a hiányzó vagy nem eredeti kilincseket(aluminium) pótolni kell tartva a kívül íves belül egyenes szisztémát. A körmös behúzó rúdzárakat modern megbízható zárra kell cserélni. A hiányzó profilozásokat pótolni kell.

Külső szárnyak újragyártása hőszigetelt üvegezéssel. Felújítása és a szárnyak újragyártása a farestaurátori technológiai javaslat szerint. Festése a színterv alapján.

A65-ös ablak fölötté íves - A33-as típus



Leírás, kártérkép:

Félköríves ablak, egyszerű gerébtokos, félköríves ablak, üvegezett mezőjét egy félköríves és 3 küllőszerű üvegosztó osztja nyolc mezőre.

Javaslat: *felújítása az A33-as ablaknak megfelelően, festése az elfogadott színtervnek megfelelően.*

Gerlóczy-szárny – 1/1-es homlokzati falsík

A59/10, A59/11 emeleti ablakok A30-as típus

A59/11

A59/11

A59/10



Leírás, kártérkép


Az 59/10-es ablakra kívülről rátaakar a toldaléképület tetőrésze.

Javaslat

Felújítása az A30-as típusnak megfelelően.

Gerlóczy-szárny keleti oldalán 7-es homlokzati falsík

emeleti ablakok 4 db - A61, A62, A63/1, A63/2 – A30-as típusok



Leírás, kártérkép

A 4 db ablak az A30-as típushoz tartozik. Kivétel az A62-es ablak, ami egy teljesen átalakított (az eredeti ablak helyére ajtót tettek, majd később újra ablakot), külső rétegében értéktelen ablakszerkezet.

Javaslat

Felújítása Az30-as típusnak megfelelően, a farestaurátori technológiai utasítás szerint. Festése a színterv alapján.

Gerlőczy-szárny - 15-ös homlokzati sík

A64/1, A64/2 – A64-es típus



Leírás, kártérkép

Egyrétegű, gerébtokos egyszárnyú ablak, az ablakszárnynon középen vízszintes üvegosztóléccel. 2 db diópánt, 2 db íves réz félkilincs (félfordítós zár). (1927 körül).

Javaslat

Igény szerint kialakítható egy belső réteg. A meglévő külső szárny felújítása a farestaurátori technológiai utasítás szerint. Festése a színterv alapján.

Gerlőczy-szárny – 16-os homlokzati sík

A60 (Gerlőczy) – A60-as típus



Leírás, kártérkép

Az ablaktípus formailag megegyezik az A30-as típussal (a szűk ablaknyílás miatt annak leszűkített változata).

Javaslat:

Felújítása az A30-as típusnak megfelelően, a farestaurátori technológiai utasítás szerint. Festése a színterv alapján.